
Техника безопасности

Правила безопасности при работе иглой, булавками и ножницами

Иглы и булавки



- 1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой.
- 2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку.

- 3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы проверить их наличие.
- 4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. не оставлять иголку в изделии.
- 5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может сломаться.
- 6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться.
- 7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.



0

Ножницы

- 1. Ножницы хранить в определенном месте в подставке или рабочей коробку.
- 2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать их за сомкнутые лезвия.
- 3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.
- 4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями.
- 5. Следить за движением и положением лезвий во время работы.
- 6. Использовать ножницы только по назначению.

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе на швейной машине



Санитарногигиенические требования

1. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.



- 2. Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив корпус и голову вперед.
- 3. Стул должен стоять против иглы.
- 4. Расстояние между работающим и машиной должно быть 10-15 см.
- 5. Ноги должны опираться всей ступней на пол или подставку.

Правила безопасной работы

- 1. Волосы спрятать под косынку.
- 2. На швейную машину не класть посторонние предметы.
- 3. Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок или игл.
- 4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины.
- 5. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса.
- 6. Перед работой проверять исправность электрического шнура.
- 7. При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и выключении ее браться только за корпус штепселя.
- 8. Осторожно обращаться с пускорегулирующей педалью, нажимать на нее плавно, без рывков.

Правила работы на швейной машине.

- 1. Маховое колесо вращать только на себя.
- 2. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью.
- 3. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид машинной строчки.
- 4.Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к швейной машине (нити верхней и нижней заправки должны быть одного номера и желательно одного цвета).
- 5. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с левой стороны от работающего, а припуски на швы с правой стороны.
- 6. Под лапку подкладывать ткань, делать прокол иглой, опускать лапку, выводить нити за лапку с концами длиной 8—10 см.
- 7. По окончании работы поднимать иглу и лапку, отодвигать ткань в сторону, подтягивать нити и обрезать их, используя нож, расположенный на рукаве швейной машины.
- 8. Не допускать работу швейной машины, когда ткань сошла с зубцов ее рейки.
- 9. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и выключить электрическую швейную машину.



правила оезопасности при работе электрическим утюгом

- 1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура.
- 2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки.
- 3. Ставить утюг на подставку.
- 4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.
- 5. По окончании работы утюг выключить.

