



С.И.Забелин

***Социально-экологическая
безопасность плотин и
водохранилищ:
обзор проблем***

Проект "Белая книга. Плотины и развитие"

Создано Тематическое сообщество по проблемам больших плотин

Инициаторами создания сообщества выступили, с одной стороны, Коалиция общественных организаций России (WWF, Гринпис, МСоЭС, СОПР, ЦОДП), а с другой, ОАО «РусГидро».

В начале 2009 года при поддержке UNDP и Минэкономразвития России. был создан портал

www.russiandams.ru

Оператором Проекта определено АНО «НЭРА»



GREENPEACE



Социально-экологические проблемы безопасности плотин и водохранилищ

- **обеспечение соответствия качества воды водотоков и водохранилищ требованиям, предъявляемым жилищно-коммунальным и рыбным хозяйствами;**
- **обеспечение условий для устойчивого хозяйствования, включая проживание и рекреацию, в прибрежных зонах водохранилищ (затопление территорий, разрушение берегов водохранилищ, ухудшение состояния защитных гидротехнических сооружений);**
- **обеспечение условий для устойчивого воспроизведения биологических ресурсов водохранилищ, а также речных бассейнов, где они расположены;**
- **обеспечение надлежащего технического состояния гидротехнических сооружений и режимов их штатного и не-штатного функционирования;**
- **согласованное обеспечение интересов всех пользователей ресурсами зарегулированного плотинами и водохранилищами водосборного бассейна.**

Технические проблемы эксплуатации плотин и водохранилищ

Формы:

- превышение нормативных сроков эксплуатации подпорных сооружений;***
- запроектное и ненормативное нарушение работы отдельных узлов;***
- запаздывание или отсутствие профилактических ремонтов;***
- эксплуатация ГЭС в нерасчетных режимах.***

Причины:

***декларируемые и реальные финансовые трудности
и / или***

***режимы эксплуатации, ориентированные на максимизацию
прибыли***

Парламентская комиссия по расследованию причин катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС выявила следующие

системные проблемы гидроэнергетики:

- проектные и научно-исследовательские российские институты находятся на технологическом уровне, недостаточном для обеспечения потребностей заказчиков в области проектирования;***
- базовые модели гидротурбин и гидрогенераторов нуждаются в переходе к современным методам проектирования и изготовления;***
- существующая сегодня система подготовки специалистов для работы на гидроэнергетических объектах не способна обеспечить отрасль квалифицированными кадрами.***

Утрата единства системы управления

В сформировавшейся после ликвидации в мае 2008 г. РАО «ЕЭС России» системе остались неохваченными следующие функции контроля и надзора:

- *за качеством проектирования энергосистемы,*
- *за ее развитием,*
- *за формированием и распределением в ней необходимых резервов мощностей;*
- *за уровнем организации и качеством ремонтного обслуживания объектов,*
- *за системой оценки остаточного ресурса работы основного энергетического оборудования;*
- *за состоянием оборудования, предназначенного для автоматического противоаварийного управления и т.п.,*
а также
- *не осуществляется оценка пропускной способности межсистемных электрических связей*

Социальные угрозы

- утрата национальной культуры и этнической идентичности в связи с затоплением территорий традиционного хозяйствования;***
- медико-психологические проблемы жителей регионов, примыкающих к большим ГЭС;***
- политико-экономические проблемы плотин и ГЭС на межрегиональных водотоках***