



Вторичные приборы для измерения разности потенциалов

Параметрические милливольтметры




- 1 – подковообразный магнит
- 2 – полюсные наконечники
- 3 – цилиндрический сердечник
- 4 – рамка


Потенциометры



Автоматические электрические потенциометры



Методы измерения сопротивления: двухпроводная схема подключения



Методы измерения сопротивления: трехпроводная схема подключения

