




Лекция № 5
Антропометрические
требования в эргономике
Базы отсчета и расчет параметров
рабочего места
Эргономический расчет
параметров
рабочего места



a)



b)














Рис. 4.3. Характерные размеры пультов для работы в положениях сидя (а, б) и стоя (в)





Наружу (вне плоскости) 45° 40°





Внутри Наружу


Эргономический расчет зрительного восприятия



Расчет зрительного восприятия на рабочую зону











Базы отсчета и расчет параметров рабочего места







Расчет параметров рабочего места













Организация рабочего места




Движение эргонома в рабочей зоне




Движение эргонома в рабочей зоне



Движение рук в рабочей зоне



Пример
расположения
рабочего
оборудования в
рабочей зоне



Рабочее место

