








Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Сплошная толстая
основная

Штрихпунктирная

Штриховая

Сплошная тонкая

Линия построений
Линия видимого контура

Линия невидимого контура

Линия сгиба


Штрихпунктирная с двумя
точками





Осевая и центровая линия

Линия обрыва изображения

Волнистая

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	
2			
3			
4			
5			
6			

Штрихпунктирная

Штриховая

Сплошная тонкая

Линия построений

Линия видимого контура

Волнистая

Линия невидимого контура

Линия сгиба


Штрихпунктирная с двумя

Осевая и центровая линия

Линия обрыва изображения

точками

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2			
3			
4			
5			
6			

Штрихпунктирная

Штриховая

Сплошная тонкая

Линия построений

Волнистая

Линия невидимого контура

Линия сгиба


Штрихпунктирная с двумя

Осевая и центровая линия

Линия обрыва изображения

точками

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	
3			
4			
5			
6			

Штрихпунктирная

Штриховая

Линия построений

Волнистая

Линия невидимого контура


Линия сгиба

Штрихпунктирная с двумя
точками

Осевая и центровая линия

Линия обрыва изображения

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	Линия построений
3		Штриховая	Линия невидимого контура
4		Штрихпунктирная	Линия сгиба
5		Штрихпунктирная с двумя точками	Осевая и центровая линия
6		Волнистая	Линия обрыва изображения

Штрихпунктирная Штриховая

Линия невидимого контура

Линия сгиба

Штрихпунктирная с двумя


Осевая и центровая линия

Линия обрыва изображения

точками

Волнистая

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	Линия построений
3		Штриховая	
4			
5			
6			

Штрихпунктирная

Линия невидимого контура

Линия обрыва изображения


Линия сгиба

Штрихпунктирная с двумя
точками

Осевая и центровая линия

Волнистая

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	Линия построений
3		Штриховая	Линия невидимого контура
4			
5			
6			

Штрихпунктирная

Линия сгиба


Штрихпунктирная с двумя
точками

Осевая и центровая линия

Линия обрыва изображения

Волнистая

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	Линия построений
3		Штриховая	Линия невидимого контура
4		Штрихпунктирная	
5			
6			

Линия обрыва изображения


Линия сгиба

Штрихпунктирная с двумя
точками

Осевая и центровая линия

Волнистая

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	Линия построений
3		Штриховая	Линия невидимого контура
4		Штрихпунктирная	Осевая и центровая линия
5		Линия сгиба	
6		Штрихпунктирная с двумя точками	


Линия обрыва изображения

Линия сгиба

Штрихпунктирная

с двумя точками

Линии чертежа




№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	Линия построений
3		Штриховая	Линия невидимого контура
4		Штрихпунктирная	Осевая и центровая линия
5		Штрихпунктирная с двумя точками	
6			

Линия сгиба

Линия обрыва изображения

Линии чертежа




№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	Линия построений
3		Штриховая	Линия невидимого контура
4		Штрихпунктирная	Осевая и центровая линия
5		Штрихпунктирная с двумя точками	Линия сгиба
6			

Волнистая

Линия обрыва изображения

Линии чертежа



№ п/п	Начертание	Наименование	Назначение
1		Сплошная толстая основная	Линия видимого контура
2		Сплошная тонкая	Линия построений
3		Штриховая	Линия невидимого контура
4		Штрихпунктирная	Осевая и центровая линия
5		Штрихпунктирная с двумя точками	Линия сгиба
6		Волнистая	

Линия обрыва изображения