


СХЕМЫ ЦЕПИ  
АППАРАТОВ.  
РАЗМЕЩЕНИЕ  
РАЗМЕЩЕНИЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ В  
ГЛАВНОМ КОРПУСЕ  
ФАБРИКИ

# Схема цепи аппаратов месторождение «Многовершинное»




Приложение 3 Схема цепи аппаратов обогатительной фабрики по переработке руды месторождения «Многовершинное» (после реконструкции).






# План на отметке 0,00







# План на отметке +3,5 м






# План на отметке +9 м
















# Схема цепи аппаратов Горевская ОФ









ГЛАВНЫЙ КОРИДОР В ОСЯХ N 1-N

РАБОТОСЧЕТАМ


ОБЪЕКТ  
КОМПЛЕКТОВ








Разрез 2-2






# МОНГОЛИЯ, фабрика ЭРДЕНЕТ






# УЧАЛИНСКИЙ ГОК





# УЗБЕКИСТАН, «НАВОИЙСКИЙ ГМК»



Флотомашина РИФ 70КН

