ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

1. Дать систематизированные основы знаний о системе электропитания РЛС РТВ и первичных источниках электрической энергии.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- 1. Система электропитания РЛС.
- 2.Генераторы электрической энергии.
- 3. Преобразователи электрической энергии.

ЛИТЕРАТУРА:

- **1.** Сисигин, И. В. Источники электропитания радиотехнических систем / И. В. Сисигин, А. В. Беляев, А. И. Панас ; ЯВВУ ПВО. Ярославль, 2020. 220 с.
- **2.** Зайченко Т.Н. Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств: Учебное пособие. В 2-х частях. Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2003. Часть 1: Преобразователи параметров электрической энергии 177 с

источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры устройство силовой электроники, входящее в состав радиоэлектронной аппаратуры и преобразующее входную электроэнергию для согласования ее параметров с входными параметрами составных частей РЭА.

Источники электропитания (ИЭП)
 электронной аппаратуры (ЭА)

в зависимости от назначения обеспечивают:

- изменение уровня входного напряжения,
- выпрямление,
- инвертирование,
- стабилизацию,
- фильтрацию,
- защиту,
- комбинацию этих функций.

- по входным параметрам;
- ▶ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ Р ВЫХ:
- ▶ виду выходной электроэнергии:
- ▶ номинальному значению выходного напряжения U_{вых}:
- степени постоянства выходного напряжения (тока);
- допустимому отклонению номинального значения выходного напряжения (тока):
- уровню пульсации (переменной составляющей)
 выходного постоянного напряжения (тока):
- ▶ ЧИСЛУ ВЫХОДОВ.

- по входным параметрам:
- ▶ ИЭП с входным напряжением переменного тока (однофазного или трехфазного),
- ▶ ИЭП с входным напряжением постоянного тока,
- ▶ ИЭП с входными напряжениями переменного и постоянного токов;

выходной мощности Рвых:

- ▶ ИЭП микромощные $(P_{\text{вых}} \le 1 \text{ Вт})$, малой мощности $(P_{\text{вых}} = 1... 10 \text{ Вт})$,
- ▶ средней мощности ($P_{\text{вых}} = 10...100 \text{ Bt}$),
- ▶ повышенной мощности $(P_{\text{вых}} = 100...1\ 000\ \text{Вт}),$
- ▶ большой мощности ($P_{\text{вых}} > 1000 \text{ Вт}$).
- ▶ Отдельную группу составляют ИЭП с выходной мощностью 2,5...1 000 кВт для электропитония мощных передающих и приемных устройств, ускоряющих электроды ионной оптики и 8 другой ЭА;

- виду выходной электроэнергии:
- ИЭП с выходным напряжением переменного тока (одно- или многофазного),
- с выходным напряжением постоянного тока,
- комбинированные (с выходными напряжениями переменного и постоянного токов);

номинальному значению выходного напряжения U_{вых}:

- ▶ ИЭП с низким ($U_{\text{вых}}$ < 100 В),
- ▶ повышенным $(U_{\text{вых}} = 100...1000 \text{ B})$,
- ▶ высоким ($U_{\text{вых}} > 1000 \text{ B}$) напряжением.
- Источники электропитания с уровнем выходного напряжения свыше 1 000 В принято называть высоковольтными.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЭП ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ: степени постоянства выходного

- степени постоянства выходного напряжения (тока):
- ▶ ИЭП не стабилизирующие и стабилизирующие.
- ▶ Стабилизирующие ИЭП обеспечивают постоянство выходного напряжения (тока) на заданном уровне при воздействии влияющих величин (изменении входного напряжения, выходного тока, температуры окружающей среды и др.).

- Допустимому отклонению
 номинального значения выходного напряжения (тока):
- ▶ ИЭП низкой точности (более 5 %),
- ▶ средней точности (1...5 %),
- ▶ высокой точности (0,1...1 %),
- ▶ прецизионные (менее 0,1 %);

- уровню пульсации (переменной составляющей) выходного постоянного напряжения (тока):
- ИЭП с малым уровнем пульсаций (менее 0,1%),
- со средним уровнем (0,1... 1 %),
- большим уровнем (более 1 %);

- > ЧИСЛУ ВЫХОДОВ:
- ИЭП одноканальные (один выход) многоканальные (два и более выходов).

Источники электропитания
 совместно с устройствами защиты
 и коммутации образуют систему
 электропитания (СЭП).

Различают:

- ▶ централизованную,
- Децентрализованную ,
- ▶ комбинированную СЭП.

- ▶ В централизованной СЭП электропитание нескольких автономных устройств ЭА осуществляется от общих для них ИЭП через устройства распределения.
- ▶ В децентрализованной СЭП каждое автономное устройство ЭА обеспечивается электропитанием от собственных ИЭП.
- ▶ В комбинированной СЭП электропитание автономного устройства ЭА производится как от общего (централизованного), так и от автономного ИЭП, принадлежащего данному устройству ЭА.

> система электроснабжения общего назначения — совокупность электроустановок и электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей (приемников электрической энергии).

ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:

от первичных источников:

- ▶ переменное напряжение 3–380 В, частотой 50 Гц;
- ▶ переменное напряжение 3–230 В, частотой 400 Гц;
- ▶ постоянное напряжение 12-27 В;

ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:

от вторичных источников:

- ▶ постоянное напряжение ±12 В;
- ▶ постоянное напряжение ±5 В;
- ▶ постоянное напряжение ±2-4 В;
- ▶ постоянное напряжение 24–27 В;
- ▶ постоянное напряжение 1 000-10 000 В;
- ▶ постоянное напряжение +15 В.

1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЛС



Рис. 1.1. Обобщенная структура системы электропитания РЛС

 Первый этап реализуется электрическими машинами, гальваническими элементами и др. и обеспечивает первичное преобразование неэлектрической энергии в электрическую.

Как правило, на этом этапе генерируются электрическая энергия переменного напряжения от десятков вольт до сотен киловольт с токами до десятков тысяч амперили электрическая энергия постоянного токами токами до сотен ампериты постоянного токами до сотен ампериты постоянн

20

 На втором этапе происходит преобразование электрической энергии, полученной от первичных источников, в энергию, пригодную для потребления непосредственно РЭУ и системами.

Отдельные устройства и компоненты могут потреблять и первичную энергию (реле, контакторы, электрические двигатели и т. д.).

- На третьем этапе происходит передача энергии потребителям и контроль ее параметров.
- Четвертый этап, внешний по отношению к системе электропитания, характеризует полезное преобразование электрической энергии непосредственно нагрузкой (ЭМ излучение, световое излучение, тепловое излучение, механическое движение и т. д.).

- ▶ Пятый этап показывает, что в некоторых случаях электрическая энергия вновь преобразуется в первичную энергию для последующего получения нового вида электрической энергии (заряд аккумулятора, работа ПСЧ, работа компрессора).
- ▶ Таким образом, система электропитания РТС охватывает все этапы получения, преобразования и использования электрической энергии иллюстрируя закон сохранения энергии.

1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЛС



Рис. 1.1. Обобщенная структура системы электропитания РЛС

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЛС





Рис. 1.2. Типовая структура системы электропитания РЛС



1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЛС

Первичные источники энергии:

- ✓ промышленная сеть, через ПТП 10/380 200 кВт (передвижная трансформаторная подстанция);
- ✓ ДЭС дизель электростанция;
- ✓ Агрегат АБ агрегат питания (карбюраторный двигатель и генератор до 30 кВт)
- ✓ ГОМ генератор отбора мощности, на валу двигателя шасси РЛС
- ✓ ГАП газотурбинный агрегат питания (турбина +генератор)
- ✓ АКБ аккумуляторная батарея.

1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЛС

Вторичные источники:

- преобразователь частоты (ПСЧ);
- блоки питания отдельных узлов и компонентов аппаратуры;
 - элементы коммутации и защиты.




Рис. 3. Структурная схема средств автономного электроснабжения постоянного упока




Рис. 4. Структурная схема средств автономного электроснабжения переменного тока

Электрической машиной называется электромагнитное устройство, предназначенное для взаимного преобразования механической и электрической энергии.

Генератор – устройство преобразующее энергию различного вида в электрическую.

2.1. Законы электромагнитной индукции и электромагнитных сил

Сущность закона электромагнитной индукции

ПРАВИЛО ПРАВОЙ РУКИ




Рис.2.1. Получение э.д.с.


333

2.1. Законы электромагнитной индукции и электромагнитных сил


<u>Сущность закона</u> электромагнитных сил


ПРАВИЛО ЛЕВОЙ РУКИ

Рис.2.2. Получение электромагнитной силы проводника.



Синхронный генератор переменного тока






Б.

Рис.2.3. А. Индуктор – ротор, якорь – статор Б. Индуктор – статор, якорь – ротор 1 – статор; 2 – ротор; 3 – полюс индуктора; 4 обмотка якоря.

Синхронный генератор переменного тока






Рис.2.4,а,б. Индуктор – ротор, якорь – статор 1 – статор; 2 – ротор;

3 – полюс индуктора; 4 обмотка якоря.

3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.





 \mathfrak{a}

Рис.3.1. Внешний вид преобразователя типа ПСЧ: а)- ПСЧ-30К, б)

3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

Основные характеристики преобразователей электрической энергии

Параметры	ПСЧ-12		ПСЧ-15		ПСЧ-30		ПСЧ-50		ПСЧ-100	
	двиг.	ген.	двиг.	ген.	двиг.	ген.	двиг.	ген.	двиг.	ген.
Мощность, кВт	15,7	12	18	15	35	30	60	50	115	100
Напряжение, В	380/220	46	380/220	230	380/220	230	380/220	230	380/220	230
Ток, А	31/54	208	33,8/58,5	44,5	89	65/112	110/190	148	220/382	296
Частота вращения, г.р.т.	1500		3000		3000		3000		3000	
Частота, Гц	50	200	50	400	50	400	50	400	50	400
КПД агрегата, %	84		70		75		80		80	
Коэф. мощности	0,90	0,85	0,91	0,85	0,91	0,85	0,93	0,85	0,86	0,85
Масса агрегата, кг	550+5%		370+5%		550+5%		915+5%		1500+5%	
Длина, мм	1030		870		1030		1185		1560	
Ширина, мм	550		550		550		610		720	