

Шишкин Антон Олегович

Неделя 38

2022

Прошедшая неделя

Redmine #	Описание
43532	Новые и старые объекты армирования в одном окне
43585	MS_AEC. Некорректная работа команды _WALL_EDIT - Стены
38759	РН. Задача #1912. MS AEC. Положение оси профиля металлопроката
43535	Доработка команды "разбиения арматуры" для нового объекта армирования стены
43629	MS AEC. Параметрические узлы
38535	MS AEC. Не отображается иконка и наименование строительных поверхностей в окне навигатора
43361	MS_AEC. Некорректная работа команды _dg_obj_vpdef - Определить вид по объекту при отключенном динамическом вводе
43658	Металлопрокат по дуге. Свойства из настроек
43659	Металлопрокат по дуге. Привязка
43534	Новый объект армирования стены. Оптимизация гибов арматуры.

Текущая неделя

Redmine #	Описание
43677	Доработка армирования плиты