



Нарушения ПБОТ на объектах завода при проведении
земляных работ 19.04.2021 г.

г. Новокуйбышевск,
АО «Новокуйбышевский
НПЗ»

20.04.2021

Между а/д №2х5/33х36. ООО «Спецремстрой» (УОКС).

Место проведения земляных работ ограждено сплошным жестким ограждением и обозначено. Имеется табличка с указанием наименования организации, проводящей работы, номера телефона и ФИО ответственного.



Положительные моменты



Вдоль а/дороги №13, между а/дорогами №11 и №12. ООО «Левада» (УОКС).
Не обеспечено проведение планировки территории после проведения земляных работ.



Отрицательные моменты



Вдоль а/дороги №1, возле ТП-27. Цех ВиВ, МО.

Ограждение котлована разрушено и частично выполнено сеткой, на видном месте отсутствует табличка с указанием наименования организации, проводящей работы, номера телефона и ФИО ответственного.



Отрицательные моменты





Перекресток а/д №43х№32, со стороны склада сырьевых компонентов дизельных и реактивных топлив цеха №37. ООО «Интэкс» (УОКС).

Не организовано откачивание грунтовых вод из котлована.

Отрицательные моменты



Вдоль а/дороги №8 между а/д №33 и №32 ООО «ХТК» (УОКС).
Ограждение котлована разрушено и частично выполнено сеткой.



Отрицательные моменты

