








ЗНАКИ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ





Согласно СТБ ИСО 3758-2001 система символов по уходу за изделиями включает пять основных символов, при наличии которых маркировочная лента соответствует данному стандарту. Символы должны быть расположены строго в следующем порядке:

	Процесс стирки
	Процесс отбеливания хлорсодержащим веществами
	Процесс глажения
	Процесс сухой чистки
	Сушка в барабане



Щадящий режим



Деликатный режим



Низкая температура













Средняя температура



Высокая температура

Стирка



	Можно стирать
	Щадящая стирка. Точно выдерживать температуру воды, не подвергать сильной механической обработке, при отжиге – медленный режим центрифуги
	Деликатная стирка. Большое количество воды, минимальная механическая обработка, быстрое полоскание
	Стирка запрещена
	Стирать в холодной воде (до 30°C)
	Стирать в теплой воде (до 40°C)
	Стирать в горячей воде (50°C и выше)
	Только ручная стирка. Не тереть, не отжимать. Максимальная температура – 40°C
	 Не отжимать

Отбеливание



Можно отбеливать



Нельзя отбеливать




Можно отбеливать с применением хлора



Отбеливать только без хлора

Глажка



Можно гладить



Не гладить



Гладить при высокой температуре (до 200°C)



Гладить при средней температуре (до 150°C)



**Гладить при низкой температуре (до 110°
C)**



Не отпаривать

Химчистка



○	Сухая чистка (химчистка)
⊗	Химчистка запрещена
Ⓐ	Химчистка с любым растворителем
Ⓟ	Чистка с обычными реагентами. Например, перхлорэтиленом, гидрокарбонатом или бензином
Ⓟ —	То же, но щадящая чистка
ⓕ	Чистка только уайт- спиритом
ⓕ —	То же, но щадящая чистка



Сушка и отжим

	Можно сушить
	Не сушить (применяется вместе с "Не стирать")
	Можно выжимать и сушить в стиральной машине
	Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
	Сушить при низкой температуре
	Сушить при средней температуре
	Сушить при высокой температуре
	Щадящие отжим и сушка
	Деликатные отжим и сушка
	Вертикальная сушка Изделие можно сушить в подвешенном состоянии на веревке
	Сушить без отжима на вешалке в вертикальном положении
	Сушить без отжима на горизонтальной поверхности
	Сушить в тени

