



Обрушение карнизных плит.
Обрушение стеновых панелей

Чрезмерный прогиб плиты
покрытия. Розовый окрас бетона



Окрас бетона конструкций

Обрушение балок и плит покрытия.

Обрушение (срез)
консоли
и оголовка колонны
(совместно с балкой)



Деформирование закладных
деталей колонны. Трещины.



Обрушение
панели
покрытия (видно
ребро панели)

Трещина в колонне по месту
расположения продольной
арматуры,
из-за ее перегрева

Обрушение стеновой панели.



Обрушение стропильной балки

Обрушение панели покрытия (остались
фрагменты продольного ребра)



Отслоение защитного слоя бетона стеновой панели.
Оголение и деформирование арматуры и закладных деталей.




Трещины в конструктивных
элементах плиты покрытия

Наклонные трещины
в стропильной балке



Нормальные и наклонные трещины в перемычках над проемами ленточного остекления. Продольные трещины под местами расположения арматуры



Трещины среза (скалывания)
в консоли колонны среднего ряда



Продольные трещины в бетоне

балки

под местами расположения

арматуры



Трещины в полке плиты
покрытия.



Чрезмерная деформация (прогиб)
продольного ребра и плиты в
целом

Трещины в полке плиты покрытия.



Отслоение защитного слоя бетона
полок плит, оголение арматуры



Фрагмент продольного ребра плиты
покрытия (видны рабочая продольная
арматура, сетки, монтажные петли)