





# Гидроцилиндр-подъемник.


Механический цапговый замок служит для фиксации штока относительно цилиндра в убранном положении.











# Эксплуатация взлётно-посадочных устройств самолёта.

## 1. Влияние эксплуатационных факторов на надёжность работы ВПУ самолёта.

В процессе эксплуатации элементы ВПУ испытывают значительные динамические нагрузки.

Большинство сочленений шасси работают в условиях **сильного загрязнения**.

Многократное торможение колёс шасси на пробеге и при рулении вызывает **нагрев до высоких температур тормоза и барабана колеса**.

## 2. Осмотры ВПУ самолёта.

Перечень узлов и деталей ВПУ подлежащих контролю при проведении осмотров указан в Едином регламенте технической эксплуатации.

Содержание различных видов осмотров ВПУ:

проверяются узлы и детали ВПУ на отсутствие деформаций, трещин;

пневматики проверяются на отсутствие порезов, проколов, степени износа, а также на отсутствие проворачивания пневматика относительно барабана колеса;

проверяется надёжность крепления узлов и агрегатов ВПУ, наличие необходимых зазоров между трубопроводами и деталями конструкции планёра, величина люфтов и зазоров элементов ВПУ, состояние металлизации;

проверяется степень зарядки пневматиков колёс и правильность зарядки амортизаторов опор шасси по величине их обжатия;

отсутствие подтекания масла АМГ-10 из амортизаторов, гидроцилиндров-подёмников, РДМ, а также цилиндров управления закрылками и носками крыла.

# Эксплуатация взлётно-посадочных устройств самолёта.

## 3. Характерные неисправности ВПУ самолёта, способы их обнаружения и устранения.

Износ шарнирно-болтовых соединений. Причина износа - высокие удельные давления, а также попадание в зазоры подвижных соединений абразивных частиц (пыль, песок, грязь).


Износ пневматиков колёс.

Трещины на биметаллических и металлокерамических дисках тормозов колёс шасси.

Трещины в узлах опор шасси. Трещины в узлах опор шасси не допускаются. Трещины обнаруживаются визуально, а также различными методами дефектоскопии.




# Карта смазки шарнирных сочленений ПОШ.





# Карта смазки шарнирных сочленений ГОШ.



## Пресс масленки

