

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



МОСКОЛЛЕКТОР

Управление контроля

Отчетный период 18.11.21-24.11.21

Количество выявленных и устраненных замечаний

Подразделение	Результат проверок за отчетную неделю 18.11.21-24.11.21				Результат проверок за отчетный месяц 03.11.21-01.12.21			
	Количество выявленных замечаний	Устранено замечаний			Количество выявленных замечаний	Устранено замечаний		
		Количество	Процент	На контроле		Количество	Процент	На контроле
РЭК1				0				0
РЭК2				0				0
РЭК3				0				0
РЭК4				0				0
РЭК5				0				0
РЭК6				0				0
СУЭКК				0				0
ПС				0				0
ИТОГО				0				0

Статистика выполненных проверок

- Плановые проверки по поверхности
- Плановые проверки внутри
- Проверка демонтажа КЛС, ОВК, радиофидеров
- Проверка рабочих мест (соблюдения правил допуска и СИЗ)
- Внеплановые проверки
- Происшествия

Статистика видов проверок и видов выявленных нарушений за отчетный период

Виды проверок		Виды нарушений	
Осмотр по поверхности		По антитеррористической защищенности	
Внутренний технический осмотр*		По внешнему виду наземных сооружений	
Проверка демонтажа коммуникаций		По допуску в коллектор, документации и геоинформационной системе (ГИС 2.0)	
Проверка состояния рабочих мест		По пожарной безопасности	
Внеплановые проверки по указанию руководства Общества, УК, ОДС		По техническому состоянию коммуникаций и конструкций в коллекторе, замечания к владельцам коммуникаций и их подрядным организациям	
Выезд на происшествия		Прочее	
Итого:		Итого	

***Внутренний технический осмотр:**


- проверка выполнения требований по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных коммуникаций (утверждены первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюковым П.П. 15.12.2007 г.);
- выявление несоответствия защищенности объектов Общества нормативным документам, в том числе проверка работоспособности систем ОПС, решеток отсекающего, ЗУ, ВШ, дверных групп и т.п. (работоспособность ЗУ, наличие защиты петель, защитного кожуха, наличие и состояние защитных сеток, усиление вентиляционных решеток полосой, наличие и правильность установки контактных и объемных датчиков системы ОПС и др.);
- выявление мест возможного проникновения на объекты коллекторного хозяйства;



Устранено


Инспектор УК
Котов (Л)

РЭК-2. к-р Саввинский, ПК116, рекомендуется демонтировать ОД в помещении насосной (АНС №2) Люк в АНС демонтирован (под плитой)



Инспектор УК
Зеленин (П)

РЭК-2. к-р Ростовский, ПК52, дверь А/В оборудована двумя ЗУ. Одно из ЗУ(верхнее) нельзя открыть со стороны к-ра без применения ключа, с помощью ручки



Инспектор УК
Зеленин (П)

РЭК-2. ВКК Олеко Дундича-4 ВК с А/В ПК0-отслоение краски.



Устранено

Инспектор УК
Котов (Л)

РЭК-3, к-р Гарибальди, ВШ ПК- 47, отслоение облицовочной плитки



Устранено

Инспектор УК
Яковлев (Д)

РЭК-3, к-р Гарибальди, ВШ ПК- 74, повреждение облицовочной плитки



Устранено

Инспектор УК
Яковлев (Д)

РЭК-3, к-р Гарибальди, ВШ ПК- 87, повреждение облицовочной плитки



Устранено

Инспектор УК
Яковлев (Д)

РЭК-3, ВКК Ленинский-121, АВ ПК-0, складирование строй.материалов в охранной зоне коллектора



Устранено

Инспектор УК
Яковлев (Д)



РЭК-4. Сколково ПК208. Отслоение облицовочной плитки оголовка



Инспектор УК
Шеин (Д)

РЭК-4. Сколково ПК208 (2-я В/Ш). Повреждение облицовочных плиток оголовка



Инспектор УК
Шеин (Д)

РЭК-4. Сколково ПК224. Отслоение облицовочных плиток оголовка



Инспектор УК
Шеин (Д)

РЭК-4. Сколково ПК232. Отслоение облицовочных плиток оголовка



Инспектор УК
Шеин (Д)

РЭК-6. к-с Ботанический, к-р Сигнальный ПК-68. Отслоение краски оголовка В/Ш.



Устранено

Инспектор УК
Демченко (П)

РЭК-6 к-р Комсомольский ПК106 – отсутствует защита от атмосферных осадков на В/Ш с А/В



Инспектор УК
Мирошин (П)

РЭК-6 к-р Кинотеатр Рига ПК0- неудовлетворительный внешний вид В/Ш с А/В



Устранено

Инспектор УК
Мирошин (П)

ПС-7. ВКК Останкинский-2, ПК0, В/К – несанкционированная надпись (граффити).



Устранено

Инспектор УК
Сахаровский (П)

Замечания, не устранённые эксплуатационными подразделениями за отчетный период

Подразделение	Количество не устраненных замечаний
РЭК-1	0
РЭК-2	0
РЭК-3	0
РЭК-4	0
РЭК-5	0
РЭК-6	0
СУЭКК	0
ООО Подземстрой	0
ИТОГО	0

**Количество замечаний, выявленных УК в структурных подразделениях
за отчетный период: с 03.11.21. по 01.12.21.**

Подразделение	Количество. (замечаний / количество проверок)				Итого : (с начала месяца) 03.11.21 –24.11.21) (Замечания / проверки)	Среднее за проверку. За отчетный период: Неделя / Месяц	
	За отчетную неделю					18.11.21 – 24.11.21 (За отчетный период)	03.11.21 - 01.12.21. (За месяц)
	03.11. – 10.11.21.	11.11. – 17.11.21.	18.11. – 24.11.21.	25.11. – 01.12.21.			
РЭК-1	6/15	0/12			0,2	0	
РЭК-2	9/13	0/10			0,39	0	
РЭК-3	7/10	4/6			0,68	0,6	
РЭК-4	3/10	0/4			0.2	0	
РЭК-5	14/12	1/10			0.68	0.1	
РЭК-6	0/14	2/11			0.08	0.18	
СУЭКК	0/16	0/5			0	0	
Подземстрой	3/5	16/16			0,9	1	
ИТОГО:	42/85	23/74			0.4	0.31	