


1. Отсутствует защита на колёсах. Колёса с тормозами.
2. Убрать углы, мешающие перемещению оператора и детали.



3. Уменьшить размеры защиты храпового механизма.
4. Добавить столешницу.
5. Добавить колесо для вращения столешницы.
6. Расположение панели оператора – 1650 мм от пола.
7. Добавить освещение. (LED)
8. Не указан способ блокировки панели на столе до окончания закручивания.
9. Добавить рельсу для перемещение балансира с шуруповёртом.
10. Контроллер шуруповёрта перенести на правую боковую стойку.
11. Указать положение
 1. электрического шкафа
 2. розеток
 3. выключателя
12. Сколько будет стоить добавление электрической регулировки стола по высоте. Диапазон регулировки 200 мм.