


- 1. Отсутствует защита на колёсах. Колёса с тормозами.
- 2. Убрать углы, мешающие перемещению оператора и детали.



- 3. Уменьшить размеры защиты храпового механизма.
- 4. Добавить столешницу.
- 5. Добавить колесо для вращения столешницы.
- 6. Расположение панели оператора 1650 мм от пола.
- 7. Добавить освещение. (LED)
- 8. Не указан способ блокировки панели на столе до окончании закручивания.
- 9. Добавить рельсу для перемещение балансира с шуруповёртом.
- 10. Контроллер шуруповёрта перенести на правую боковую стойку.
- 11. Указать положение
 - 1. электрического шкафа
 - 2. розеток
 - 3. выключателя
- 12. Сколько будет стоить добавление электрической регулировки стола по высоте. Диапазон регулировки 200 мм.