

## Тема: Электродвигатели блока. Конструкция, РЗА и эксплуатация.


КЦО: Эксплуатировать электродвигатели САЭС, не приводя их к повреждению, согласно ОПЭ АС, ТБ и ИЭ.

**ПЦО-1**: Продемонстрировать знания: принципов действия асинхронного и синхронного электродвигателей, конструкции, нормальной эксплуатации и условий немедленного отключения.

**ПЦО-2:** Описать: режимы работы электродвигателей ( и по изменении U, f), существующих защитах, ABP, об их запитке и управлении. З Изложение учебного материала


ПЦО-3: Описать нарушения, происходимые при эксплуатации электродвигателей.

## Конструкция асинхронного двигателя




- 2 наружные крышки подшипников,
- 3 подшипник,
- 4,7 внутренние крышки подшипников,
- 5 вентиляционные лопатки,

- 8 коробка выводов,
  - 9 вентилятор,
  - 10 кожух вентилятора
- 11 обмотка статора.




Разные типы электродвигателей имеют разные механические характеристики: синхронные – абсолютно жёсткую (кривая 5); асинхронные – жёсткую (кривая 6); постоянного тока параллельного возбуждения – жёсткую (кривая 6); постоянного тока последовательного возбуждения – мягкую (кривая 7); 3 постоянного тока смешанного возбуждения – промежуточную (кривая 8).



Влияние напряжения на вид механической характеристики асинхронного двигателя

## Схемы возбуждения машин постоянного тока






Рис. 10. Электродвигатель 2АЗМ-500/6000, 2АЗМ-800/6000.

1— втулка; 2— вал ротора; 3— шариковый подшипник; 4, 7— паружные и внутрениие уплотнения; 5— роликовый подшипник; 6— подшипниковый щит; 8— сердечник ротора; 9— корпус статора; 10— сердечник статора; 11— воздухоохладитель; 12— коробка выводов датчиков термоконтроля; 13— пресс-масленка; 14— наружное лабиринтное уплотнение; 15— кожух; 16— съемная коробка для отработанной смазки; 17— воздухонаправляющий щит; 18— заземляющий зажим, 19— коробка выводов нулевого соединения; 20— изолятор; 21— коробка выводов; 22, 23— наружный и внутренний заземляющие зажимы; 24— резиновое кольцо; 25— уплотняющий фланец; 26— уплотняющие шайбы; 27— фильтр.




Рис. 3. Электродвигатель ГЦН ВДА-173/99-6-У4.

1 — колпак; 2 — запорное кольцо; 3 — втулка верхнего подшипника; 4 — масло-




Рис. 8. Электродвигатель АВ-15-36-8М.




Схема вентиляции 2АЗМ-500(800)




Рис. 7. Схема вентиляции электродвигателей 2A3M-1600, 2A3M-2500 и 2A3M-5000 (с замкнутой схемой вентиляции).

1 — воздухоохладитель; 2 — фильтр.



Электродвигатели циркуляционных насосов(ЦН)



Синхронный двигатель КУ АКС

