

## Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский лесотехнический техникум»

К защите допустит	в :
Заместитель директо	ра по учебно-
методи	ческой работе
	_Е.В. Перцева
« <u></u> »	2017r.

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту на тему:

Студент:		(Шабаловский П.А)
<sup>о</sup> уководитель:	(Ти А.В)	

Консультант по экономической части (Попова Н.Ж)

Нормоконтроль (Крюкова Е.В)

Deliensent.

## Актуальность

Модернизация слесарного цеха на базе предприятия «Автодозор».

Цель диплома

Провести реконструкцию участка ТО и ТР

Задачи:

<u>1.</u>Выполнить технико-экономическую характеристику предприятия.

2. Нормативно-экономическая документация по эксплуотации и

## Характеристика

ИП «Автодозор» - Авторемонт и техобслуживание (СТО). Автосигнализации. Ремонт ходовой части автомобиля. Шиномонтаж. Ремонт бензиновых двигателей. Компьютерная диагностика автомобилей. Автозапчасти для иномарок. Контрактные автозапчасти. Выездная техническая помощь на дороге. Основной вид деятельности: ремонт автомобилей различных классов.

#### Работы, услуги оказываемые организацией


- 1. Ремонт ходовой части различных автомобилей
- 2. Ремонт ДВС

 $\Delta 5/\Delta$ 

- 3. Диагностика автомобилей
- 4. Кузовной ремонт

Автодозор находится в районе Советский по адресу:Томск, ул.Шевченко,

### План цеха



# Оборудование в слесарной мастерской

- 1. Двухстоечные подъемники-2 шт
- 2. Пресс гидравлический настольный 10Т
- 3. Верстак для инструментов-2шт
- 4. Компьютерный диагностический комплекс-1 шт
- 5. Тестер давления масла в двигателе и трансмиссии-1шт
- 6. Шиномонтажный станок-1 шт
- 7. Станок для балансировки колёс-1 шт

## Замена станка в слесарной мастерской

• Полуавтоматический шиномонтажный станок со вспомогательной рукой TS-3923A



- Цена:
- 79900 руб.



- Цена:
- 31 900 руб.

### Заключение

Выполнял следующие виды работ:

1)Заменил шиномонтажный станок, большой мошности и

Полуавтоматический шиномонтажный станок со вспомогательной рукой

2) Поставил на новое место по технике безопастности, чтобы во время работы не кому не мешал