

Презентация к уроку



**ПОДГОТОВКА
МЕТАЛЛА
ПОД СВАРКУ
СБОРКА
ДЕТАЛЕЙ
ПОД СВАРКУ.**



Подготовка поверхности металла под сварку.

Подготовительные операции под сварку включают резку, правку, очистку, разметку и сборку



Резка

Резка на механических станках более производительна и обладает высоким качеством реза. Для механической прямолинейной резки листового металла применяются пресс-ножницы для продольной и поперечной резки.



Правка металла

Правку металла выполняют на станках или вручную. Листовой и полосовой металл правят на различных листо-правильных вальцах. Ручную правку металла, как правило, выполняют на чугунных или стальных правильных плитах ударами кувалды или ручным винтовым прессом.



Правка металла.




Рис. 3. Схема правки пластины с выпуклостью в центре: 1 — бугор (выпуклость), 2 — места удара молотком

Вальцы

- Вальцы гибочные используются для качественной гибки различных форм из листового проката, подгибки кромок заготовок, гибки цилиндрических обечаек, дугообразных элементов




Вальцы

Листо-правильные вальцы листового проката



зачистка

Основной металл и присадочный материал перед сваркой тщательно очищается от ржавчины, окалины, масла, влаги и различных неметаллических загрязнений. Зачистка производится в ручную или с помощью механизированного инструмента.



Зачистка металла


Зачистка металла осуществляется для удаления заусенцев с кромки деталей после штамповки, а также для удаления с поверхности кромок окалины и шлаков. Для зачистки мелких деталей используют стационарные установки с наждачными кругами.



Разметка

Разметкой называется перенос размеров деталей в натуральную величину с чертежа на металл.

Разметку осуществляют с помощью различных инструментов: стальной метр, стальная рулетка, металлическая линейка, чертилка, кернер, циркуль, штангенциркуль, рейсмус, угольник и другие




Сборочно-монтажные сварочные столы S4 фирмы SIEGMUND являются универсальными приспособлениями для сборки и сварки различных изделий. Они позволяют быстро и с высокой точностью осуществлять фиксацию изделий под сварку, механообработку или сборку, произвольно позиционировать детали с высокой точностью и легко перенастраивать систему оснастки фиксации под различные задачи в кратчайшие сроки без дополнительных затрат.



Проверка качества сборки.

Проверку
качества сборки
удобно
производить
специальными
шаблонами и
щупами



прихватки

Собранные детали и узлы соединяют сначала прихватками.

Сварочными прихватками называются короткие швы с поперечным сечением до одной трети поперечного сечения полного шва.

Длина прихватки может составлять от 20-100мм в зависимости от толщины свариваемых листов и общей длины шва.

Расстояние между прихватками 500-1000мм в зависимости от длины шва.

Сварочные прихватки выполняются теми же электродами, что и сварку изделия.

Вопросы???

- 1. Назовите подготовительные операции под сварку?
- 2. Что называется разметкой?
- 3. Как происходит резка и очистка металла?
- Какие предъявляются требования к сборочно-сварочным приспособлениям?