

**Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х. М. Бербекова
Медицинский факультет**

Кафедра ортопедической стоматологии

Зав.кафедрой: Балкаров А.О.

Соавтор: Карданова С.Ю.

 **« Ошибки при
ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЁМНЫХ
протезов. »**

- Ошибки конструкции частичного съемного пластиночного протеза:

1. Занижение межальвеолярной высоты.

При внешнем осмотре:

- Старческое лицо,
 - Нижняя треть лица снижена,
 - Выражены носогубные складки,
 - Подбородок выдвинут вперед,
 - Красная кайма губ уменьшена.
-
- Восковую пластинку разогревают, накладывают на искусственные зубы нижней челюсти, просят пациента сомкнуть зубы и, таким образом, восстанавливают необходимую высоту нижнего отдела лица.
 - В лаборатории вновь производят постановку зубов.

- Ошибки конструкции частичного съемного пластиночного протеза:

2. Завышение межальвеолярной высоты.

При внешнем осмотре:

- Напряжение мягких тканей лица
- Сглаженность носогубных складок.

В полости рта:

- Плотный фиссурно - бугорковый контакт зубов
- Техник изготавливает восковые шаблоны (ВШ) с прикусными (окклюзионными) валиками.
- Врач вновь определяет межальвеолярную высоту и фиксирует положение челюстей центральной окклюзии.

- Ошибки конструкции частичного съемного пластиночного протеза:

3. Смещение нижней челюсти:

- ✓ Назад;
- ✓ Влево и вправо.

В полости рта:

- При смыкании челюстей прогеническое соотношение зубных рядов.
- Изготовление заново воскового базиса с окклюзионными валиками,
- Повторение этапа определения и фиксации челюстей в положении центральной окклюзии.

- Ошибки конструкции частичного съемного пластиночного протеза:

4. Деформация верхнего и нижнего восковых шаблонов

При осмотре:

- Завышение прикуса с неравномерным и неопределённым бугорковым контактом боковых зубов,
 - Просвет между фронтальными зубами.
-
- Техник изготавливает новый шаблон с прикусными валиками,
 - Врач вновь определяет центральную окклюзию.

- Фиксация центрального соотношения челюстей с одновременным раздавливанием базиса или окклюзионного валика.

При осмотре:

- При установлении таких базисов на модели видно, что они неплотно прилегают к последним.
- В клинике данная ошибка проявляется в виде повышения прикуса с неравномерным и неопределенным бугорковым контактом боковых зубов, просветом в области передних зубов.

Ошибки могут возникать в случаях, если окклюзионные валики не укреплены дугообразными проволоками, альвеолярная часть на нижней челюсти очень узкая

- Исправляется ошибка переопределением центрального соотношения челюстей при помощи новых валиков, часто с жесткими базисами.



Спасибо за внимание!