



Ардуино

7-сегментный индикатор

- Как подключать



Код

- #define FIRST_SEGMENT_PIN 2 // константы, первый сегмент
- #define SEGMENT_COUNT 8 // Количество пинов
- void setup()
- {
- for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i)
- pinMode(i + FIRST_SEGMENT_PIN, OUTPUT);
- }
- void loop()
- {
- for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i){
- digitalWrite(i + FIRST_SEGMENT_PIN, 1);
- delay(1000);
- digitalWrite(i + FIRST_SEGMENT_PIN, 0);}
- }