

Обход территории квартала

ограниченного улицами:

Художников пр., Луначарского пр., Кустодиева ул., Просвещения пр.

заместителем главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга

Сажновым В.В.

В рамках обхода были проверены парадные, на предмет соблюдения требований постановления Правительства №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» в частности по адресу: пр. Художников дом 33.




Отдел потребительского рынка


Граффити на фасаде здания, расположенного по адресу: проспект Просвещения, дом № 37 (универсам «Перекресток»)





Граффити на ограждении, прилегающем к дому № 37 по проспекту Просвещения (универсам «Перекресток»)










Рекламные конструкции объектов потребительского рынка, расположенные на фасаде дома № 27, корпус 1 по проспекту Художников





Отдел районного хозяйства и благоустройства

Ненадлежащее санитарное состояние внутриквартального проезда, расположенного восточнее дома № 33, корпус 1 по проспекту Художников






Ненадлежащее санитарное состояние контейнерной площадки, расположенной у дома № 11, корпус 5 по Поэтическому бульвару






Ненадлежащее состояние фасада здания № 27, корпус 1 по проспекту Художников (остатки информационных материалов)



Граффити на фасаде трансформаторных подстанций, расположенных по адресу: проспект Художников, дом № 33, корпус 1





Граффити на фасаде дома № 41 по проспекту Просвещения (со стороны проспекта Просвещения)



Отдел строительства и землепользования

Отделом строительства и землепользования по результатам обхода квартала на гаражах расклеены объявления для владельцев гаражей о необходимости срочного принятия мер по






Гаражные строения, расположенные у дома № 11, корпус 5 по Поэтическому бульвару

Отдел образования


Ветровальное дерево, расположенное в границах земельного участка по адресу: Поэтический бульвар, дом № 15, корпус 2 (ГБОУ СОШ № 62 Выборгского района Санкт-Петербурга)






Муниципальное образование МО №15

Ненадлежащее состояние ограждения, расположенного у входа в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» со стороны дома № 10 по улице Кустодиева




Ненадлежащее состояние газонного ограждения, расположенного вдоль домов № 6 и 12 по улице

Кустодиева




Ветровальное дерево на территории ЗНОП местного значения № 36-15-49 (у дома № 15, корпус 1 по Поэтическому бульвару)







Ветровальное дерево на территории ЗНОП местного значения № 36-15-54 (севернее дома № 8, корпус 3 по улице Руднева)





Ветровальное дерево на территории ЗНОП местного значения № 36-15-52 (севернее дома № 70, корпус 1 по проспекту Луначарского)





Ненадлежащее состояние асфальтового покрытия внутриквартального проезда, расположенного между домами № 15 по Поэтическому бульвару и № 8, корпус 3 по улице Руднева




Ненадлежащее состояние асфальтового покрытия внутриквартального проезда, расположенного между домами № 15 по Поэтическому бульвару и № 8, корпус 3 по улице Руднева



Ненадлежащее состояние асфальтового покрытия внутриквартального проезда, расположенного между домами № 68, корпус 1 и № 70, корпус 3 по проспекту Луначарского



Ненадлежащее состояние асфальтового покрытия внутриквартального проезда, расположенного вдоль доллов № 68, корпус 1, 2 и 3 по проспекту Луначарского



Ненадлежащее состояние асфальтового покрытия внутриквартального проезда, расположенного вдоль домов № 68, корпус 1, 2 и 3 по проспекту Луначарского



Ненадлежащее состояние асфальтового покрытия внутриквартального проезда, расположенного вдоль домов № 19, 21 и 23 по проспекту Художников



Ненадлежащее состояние асфальтового покрытия внутриквартального проезда, расположенного вдоль домов № 19, 21 и 23 по проспекту Художников



Замечания, не устраненные на дату отчета, доведены Протоколом обхода до заинтересованных лиц