


**Автомобиль получил удар в переднюю часть!**

**От удара произошло смещение передней панели в правую сторону**

**Передний бампер имеет большие разрывы, пострадала решетка радиатора**

Сломано нижнее крепление фары

**Глубокие царапины на облицовке ПТФ**

**Глубокие царапины на накладке решетки радиатора**

**Трещина в нижней облицовке**

Сломан подиум под номерной знак

Задиры на юбке переднего бампера

**Поврежден кронштейн крепления бампера**



Царапины на переднем левом крыле

Деформация поперечной консоли

Разрушен радиатор охлаждения
WARNING/ADVERTÊNCIA
ACHTUNG/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
AVERTISSEMENT
NISSAN



Разрушена передняя панель

**Деформация переднего правого крыла**



**Царапины на наладку переднего бампера**

**Перед окраской автомобиля были проведены кузовные работы на стапеле**

Окраска элементов производим по технологии в окрасочной камере

Далее сушка ЛКП

30-888-14
www.votum-spb.ru
✓ Мы сразу ремонтируем автомобиль.
✓ Ремонт оплачивает страховая компания.
✓ Всё взаимодействие со страховой компанией мы берём на себя.
СТРАХОВАЯ
Окраска автомобилей
Автослесарные работы
Ремонт по КАСКО и ОСАГО
Шиномонтаж, ремонт колес
Установка доп. оборудования
NISSAN
178
RUS

СЛЕСАРНЫЙ УЧАСТОК
МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ УЧАСТОК
ШИНОМОНТАЖ
NISSAN
MITSUBISHI
178 RUS