

**Отчет
по профилактической работе в области ОТ и
ПБ проведенной инспекторами горно-
техническими участковыми (сменными)
отдела по ОТ и ПБ на БКПРУ-4**

2017 г.

1. Состояние травматизма и аварийности на руднике БКПРУ-4

3

2. Анализ проводимой профилактической работы по ОТ и ПБ на руднике БКПРУ-4 за отчетный период

4

3. Сравнительный анализ

8

4. Работа инспекторов ГТУ

9

5. Достижения

10

6. Цели

11

7. Работа в области безопасности

12




1. Состояние травматизма и аварийности на руднике БКПРУ-4



За отчетный период на руднике БКПРУ-4:

- аварий, инцидентов не зарегистрировано;
- 17.07.2017 г. произошел несчастный случай со смертельным исходом с машинистом ГВМ 5 разряда Рябовым Н. Б.



2. Анализ проводимой профилактической работы по ОТ и ПБ на руднике БКПРУ-4 за 7 месяцев 2017 года



№	Отчетные показатели	РиС отдела ОТ и ПБ	РиС рудника БКПРУ-4
1	Численность работников, осуществляющих функции производственного контроля	9	220
2	Количество контрольно-профилактических проверок	748	11012
3	Количество выявленных нарушений	6539	21132
4	Количество приостановок ведения работ в опасных условиях	156	7
5	Число работников, привлечённых к ответственности за нарушения требований промышленной безопасности (дисциплинарная ответственность, КИР)	117	29
5.1	Привлечены к дисциплинарной ответственности	61	18
5.2	Снижение коэффициента премирования (КИР)	56	184

2.1 Сравнительная диаграмма по проводимой профилактической работе


Численность работников осуществляющих функции надзора




Количество контрольно-профилактических проверок



Количество выявленных нарушений




Количество приостановок ведения работ




2.1 Сравнительная диаграмма по проводимой профилактической работе


Распределение работников рудника привлеченных к ответственности за нарушение требований ОТ и ПБ



К дисциплинарной ответственности



Снижение коэффициента премирования



2.2 Сравнительный анализ профилактической работы инспекторов ГТУ и РиС рудника БКПРУ-4 на 1 работника



№	Отчетные показатели	Показатель на 1 инспектора отдела ОТ и ПБ БКПРУ-4	Показатель на 1 РиС рудника БКПРУ-4
1	Численность работников, осуществляющих функции	1	1
2	Количество контрольно-профилактических проверок	83	50
3	Количество выявленных нарушений	726	96
4	Количество приостановок ведения работ в опасных условиях	17	0,03
5	Число работников, привлечённых к ответственности за нарушения требований ОТ и ПБ (дисциплинарная ответственность + снижение КПП)	13	0,9
6	Привлечены к дисциплинарной ответственности	7	0,09
7	Снижение коэффициента премирования (КПП)	6	0,8

3. Сравнительный анализ



№	Отчетные показатели	7 месяцев 2016	7 месяцев 2017
1	Количество контрольно-профилактических проверок	651	748
2	Количество выявленных нарушений	6972	6539
3	Количество приостановок ведения работ в опасных условиях	139	156
4	Привлечены к дисциплинарной ответственности	22	61

4. Дополнительные задачи инспектора ГТУ



Участие в приемке и испытании оборудования

Участие в годовой проверке знаний

Присутствие на вечерних и ночных нарядах, контроль за проведением инструктажей

Участие в проверках на пронос КЗП

Участие в проведении учебной тревоги по задействованию плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛЛПА)

Контроль за соблюдением требований ОТ и ПБ на объектах поверхностного комплекса рудника (контроль за работой подрядных организаций)

Периодическая проверка знаний у работников рудника на рабочих местах

Участие в смотре-конкурсе профессионального мастерства работников рудника БКПРУ-4

Участие в выявлении и процедуре оформления работников с подозрением на состояние опьянения

Контроль ведения работ в вечернюю и ночную смену, в том числе ремонтных и монтажных

Оперативность реагирования при возникновении аварии, инцидента или несчастного случая в течении смены

Ежесменный контроль за соблюдением требований ОТ и ПБ дочерних обществ работающих в руднике

Проведение пропаганды вопросов охраны труда, проведение бесед с рабочими во время смены, побуждение работников к соблюдению требований в вопросах охраны труда.

5. Достижения



1. Исключение установки перемычек (жуков) в электро-пусковой аппаратуре, эксплуатация электро-пусковой аппаратуры в соответствии с требованиями.
2. Проведение ремонтных работ на к/к согласно операционных процедур и «ЕИ по рабочему месту и ОТ машиниста ГВМ...»:
 - подготовка места для ремонта и ТО;
 - отсутствие захламлённости на рабочем месте (на месте ведения ремонтных работ);
 - применение исправного инструмента.
3. Ежедневное применение СИЗ.
4. Своевременное приведение горных выработок в соответствие с требованиями безопасности, в т.ч. горных выработок для проведения закладочных работ.
5. При массовом спуске работников в шахту по стволу № 3 организована звуковая трансляция основных требований безопасности из инструкций по рабочим местам.

6. Цели



На данном этапе, основными направлениями работы инспекторов ГТУ являются:

- эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями безопасности, паспортами и инструкциями заводов изготовителей;
- эксплуатация кабельного и другого электротехнического хозяйства в соответствии с требованиями безопасности;
- контроль безопасного состояния горных выработок (наличие крепления кровли, отсутствие опасных отслоений)
- Контроль газового режима в рудниках.

На данные типы нарушений, приходит больше всего приостановок работ.

Еще одно ключевое направление в работе – это развитие у работников рудника понимания необходимости соблюдения правил безопасности, а также профилактическая работа с ИТР рудника, в плане усиления производственного контроля и удовлетворительная организация работ.

7. Работа в области безопасности

Ежедневное применение СИЗ
работниками



Контроль состояние зоны ведения
ремонтных и монтажных работ



Контроль состояние электро-сборок, и эксплуатация кабельного хозяйства



Контроль приведения рабочей зоны и трассы движения в безопасное состояние



Инспекторами ГТУ ведется информационный стенд, где наглядно показаны грубые нарушения правил безопасности



ИНФОРМАЦИЯ

ТАК РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ

	<p>ПОГУ-2 Пункт хранения ГСМ Урал-10 №129</p>		<p>ПГПУ-2 Закладочный комплекс пл. АБ 10ВС 15 №3</p>
	<p>ПОГУ-5 Урал-20Р №57</p>		<p>ПОГУ-4 Комбайновый комплекс MF-320 № 10</p>
	<p>ПОГУ-3 1 западный блок КЛ-1000 №2</p>		<p>ПОГУ-3 1 западный блок КЛ-1000 №2</p>

01 08 2017

Спасибо за внимание!