

模具整改报告(Modification REPORT)

作成

审核

客户

项目名称

零件名称

模具编号



计划完成时间

日期

广瑞

网罩

21064



模具整改报告(Modification REPORT)

作成

审核

客户

项目名称

零件名称

模具编号


计划完成时间

日期

广瑞

底座

21065



模具整改报告(Modification REPORT)

作成

审核

客户

项目名称

零件名称

模具编号




计划完成时间

日期

广瑞

内芯

21066



模具整改报告(Modification REPORT)

作成

审核

客户

项目名称

零件名称

模具编号



计划完成时间

日期

广瑞

装饰圈

21067



模具整改报告(Modification REPORT)

作成

审核

客户

项目名称

零件名称

模具编号


计划完成时间

日期

广瑞

风叶

21068



模具整改报告(Modification REPORT)

作成

审核

客户

项目名称

零件名称

模具编号



计划完成时间

日期

广瑞

转套

21069



试模完成