

Четвертый Международный форум «Антиконтрафакт-2016»

«Инспекторский и приемочный контроль на
предприятиях железнодорожного машиностроения –
как механизм борьбы с фальсификатом и контрафактом
на инфраструктуре железнодорожного транспорта»

ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Генеральный директор **Асриянц Владимир Васильевич**




Фальсификация документов

СТО 3-44-2009

Открытое акционерное общество
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Россия, 125190, г. Москва, Лесная ул., 28
Тел. +7 495 780-37-80, факс +7 499 978-71-09
www.mtztransmash.ru
ИНН 7707019672, КПП 774850001



АКТ
(сертификат)

172

Накладная № 80011121

Номер и дата сертификата

Номер накладной

20 16 г. 01 месяца 21 дня, составлен настоящий акт в том, что нами, представителем заказчика инспекции ЦТА ОАО «РЖД» и представителем ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Пронин А.В.

осмотрены, проверены и признаны годными следующие изделия:

№№ п/п	Наименование продукции	Условн. №№ изделий	Кол-во	Примечание
	Воздухораспределитель	483А-03	120	

Приемка произведена согласно техническим условиям
ТУ 3184-021-05756760-00

На все принятые по настоящему акту изделия наложены
клейма инспекции и ОТК

Представитель заказчика Самсонов А.А.
расшифровка
Начальник ОТК Пронин А.В.
расшифровка
Начальник цеха Колядов Н.М.
расшифровка


Получатель: АО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш», Россия, г. Ярославль

1. Печать приемочной инспекции ЦТА ОАО «РЖД» соответствует печати ОАО «Транспневматика» «№345».
2. Форма печати соответствует образцу печати приемочной инспекции ЦТА ОАО «РЖД», переданной в инспекции и внедренной в феврале 2016 г., в то же время Акт датирован январем 2016 года.
3. Отсутствует штамп ОТК 84.
4. Штамп с номером сертификата не читаем и не установленной формы.
5. Колядов Н.М. назначен на должность в мае 2016 года.
6. Подпись Колядова Н.М. не сходится с настоящей.


1. Согласно внутренней заводской нумерации последнему изготовленному в 2015 году воздухораспределителю 483А-03 присвоен номер 24200.

2. Согласно внутренней заводской нумерации последней изготовленной в 2015 году главной части ВР присвоен номер 31700.

3. Согласно внутренней заводской нумерации последней изготовленной в 2015 году магистральной части ВР присвоен номер 30300.



Признаки контрафактной продукции




1. Маркировка нанесена краской.
2. Маркировка табличек на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ наносится методом выжига лазерной установкой.



1. Оттиск ОТК не соответствует оттиску ОТК на ОАО МТЗ Трансмаш.
2. Присутствует треугольный оттиск не установленного происхождения.
3. Порядковый номер прибора не соответствует внутризаводской нумерации.

Признаки контрафактной продукции

Изношенные элементы и просроченные резино-технические изделия в узлах тормозных приборов



Создание базы данных с информацией об изготовителях продукции, а так же внедрение штрих/QR-кодов для идентификации оригинальности продукции и отслеживанию ее жизненного цикла

Изготовители, имеющие на законных основаниях КД и сертификаты.

Информация о продукции, в том числе в чей адрес была реализована.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!