


Москательный переулок



Выполнили: Данберт Е., гр. 2-
РРАН-5

Самойлова М., гр. 2-РРАН-5

Руководитель: Золотарева М. В.

Историческая справка

Москательный переулок известен с 1887 г.; в конце XVIII .

Переулок идет от канала Грибоедова в направлении Садовой улицы, затем под прямым углом поворачивает налево и выходит к Банковскому переулку.


Долгое время это был просто проход между лавками, но 16 апреля 1887 года он получил название по москательному торговому ряду, располагавшемуся между ним и Мучным переулком. Торговые ряды предназначались для торговли, разделённое на ячейки (лавки), объединённые открытой галереей. Часто на втором этаже располагались жилые комнаты, в которых жили владельцы лавок.

Примечание:

Москатель - (устар.) краски, клей, непищевое масло, мыло и моющие средства, топливо-осветительные средства, смазочные продукты и сапожные мази; шлифовально-полировочные материалы и др. химические вещества как предмет торговли.

Москательные товары используются главным образом для удовлетворения хозяйственных и бытовых нужд.

Исторические карты



1817 г.



1828 г.




1830 г.




1858 г.


Исторические карты



1880 г.



1884 г.



1915 г.




1925 г.




1933 г.

Рассматриваемый квартал находится в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, в охранной зоне ОЗ 1, в пределах средовой зоны 11.

Все здания включены в список вновь выявленных объектов на основании приказа председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001, имеют категорию охраны: В.




Схема



Видовая точка 2



Видовая точка 1



Видовая

Схема



Видовая точка 5



Видовая точка 4




Видовая



Видовая точка 7

Схема



Видовая точка 8





Фото	Адрес	Год	Архитектор	Историческая функция	Современная функция	Примечание
	<p>Мучной пер., 2 Москательный пер., 1</p>	<p>1842 г 1880 г - перестройка</p>	<p>П. Н. Волков, Г. И. Люцедарский</p>	<p>Дом Николаевых</p>	<p>Коммерческие помещения (магазины, кафе, гостиница)</p>	<p>В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность"</p>
	<p>Грибоедова наб.к., 36 Мучной пер., 2 Москательный пер., 1</p>	<p>конец XVIII - начало XIX в. 1836-перестройка лавок 1879-1900 – закладка галерей 1889 - дворовая пристройка 1903-1915</p>	<p>Автор не установлен Автор не установлен Ковшаров Анатолий Иванович Лыткин Антонин Сергеевич Ковшаров Анатолий Иванович, Вейс Василий Константинович, гражд.инж. Баниге Сергей Влвдимирович, Оль Андрей Андреевич</p>	<p>Малый Гостиный двор . Большой железный ряд (Кожевенная линия)</p>	<p>С 1988 г. Центральный государственный архив документов по личному составу; Коммерческие помещения (склады, офисы)</p>	<p>В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность"</p>

Фото	Адрес	Год	Архитектор	Историческая функция	Современная функция	Примечание
	Москательный пер., 4	1914	Бахминский Владислав Иосифович	Малый Гостиный двор . Большой железный ряд (Кожевенная линия)	Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Гуманитарный факультет.	В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность"
	Грибоедова наб.к., 34 Банковский пер., 1 Москательный пер., 2	конец XVIII - начало XIX в. 1891-1892 - перестройка, надстройка, изменение фасада	Автор не установлен Шретер Виктор Александрович	Дома графини М. А. Стенбок - Жилой дом товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры фирмы "Треугольник"	Санкт-Петербургский государственный экономический университет	В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность"


Фото



Описание проблемы

Несанкционированные надписи на фасадах (вандализм)

Цвет окрашенного участка не соответствует изначальному цветовому решению

Фото	Описание проблемы
 <p>The 'Фото' column contains three vertically stacked photographs. The top photo shows a close-up of a wall with yellow and white paint that is peeling and chipped away, revealing a dark surface underneath. The middle photo shows a decorative architectural ledge with a carved pattern, where a significant portion of the material is missing or broken. The bottom photo shows a grey wall with a prominent vertical crack and some smaller surface imperfections.</p>	<p data-bbox="1421 161 1964 194">Описание проблемы</p> <p data-bbox="1421 201 1964 234">Сколы, утраты элементов декора, трещины</p>

Фото



Описание проблемы

Утрата красочного и штукатурного слоев

Фото



Описание проблемы

Разрушенное мощение тротуара



Сильная загруженность автомобилями



Проектное предложение