

Государственное Унитарное Предприятие



**МОСКОЛЛЕКТОР**

Служба контроля

Отчетный период 22.11.2018-28.11.2018

## Статистика выполненных проверок

- Плановые проверки по поверхности
- Плановые проверки внутри
- демонтаж КЛС
- рабочие места
- Внеплановые проверки
- Происшествия

	Вид проверки	Текущий отчетный период	Предыдущий отчетный период	
РЭК 1	Поверхность		50	ТСС (8 уч.)
	ВТО		5	
	Проверка демонтажа КЛС		13	
	Проверка рабочих мест		6	
	Внеплановые		3	
	Происшествия		1	
	Итого:		78	


*Выявлено замечаний:*



25.11.18. РЭК1. Войтовича. ПК22 – неудовлетворительный внешний вид.

Вега (Л)

РЭК1, к-р Войтовича ПК22 В/Ш.  
Неудовлетворительный внешний вид.



24.11.18. РЭК2. ПС Сетунь. ПК0 – неудовлетворительный внешний вид.

Усиков (П)

**РЭК2, к-р ПС Сетунь, ПК0 А/В - неудовлетворительное техническое состояние шиберов (наличие коррозии).**



24/11/2018 13:13

24.11.18. РЭК2. Бакулевский. ПК38 – наличие свободного доступа к КД и шлейфу с поверхности.

Усиков (П)

РЭК2, к-р Бакулевский, ПК38 А/В - наличие  
свободного доступа к КД и шлейфу с поверхности.




24/11/2018 13:59

25.11.18. РЭК2. Магистральный. ПК116 – не закреплена декоративная решетка.

Вега (Л)

РЭК2, к-р Магистральный ПК116 В/Ш.  
Не закреплена декоративная решетка.



25/11/2018 15:43

23.11.18. РЭКЗ. Новые Черемушки (Цурюпы). ПК231 – возможен доступ к ригелям ЗУ двери А/В.

Шеин (Д)

**РЭК-3, к-р Новые Черемушки (Цурюпы) ПК231 А/В**  
**Возможен доступ к ригелям ЗУ двери А/В**



2018/11/23 18:42

25.11.18. РЭК5. Велозаводский. ПК40 – скол облицовочной плитки оголовка В/Ш.


Гребенюк (Д)



12:46 РЭК-5, к-р. Велозаводский, ПК40: скол облицовочной плитки оголовка В/Ш.

22.11.18. ТСС5. ВКК Тропарево-Никулино-3. ПК0 – установить защитную металлическую пластину на уровне КД  
двери А/В.  
Яковлев (Д)


ТСС-5,к-р ВКК Тропарево-Никулино-3, АВ ПК-0, необходимо  
установить защитную металлическую пластину на уровне КД двери АВ



22.11.18. ТСС5. ВКК Тропарево-Никулино-7. ПК0 (Аналогично: ПК7, ПК6, ПК3Г2) – необходимо установить (наварить) дополнительную боковую защитную пластину на защитный кожух ЗУ.

Яковлев (Д)

ТСС-5, к-р ВКК Тропарево-Никулино-7, АВ ПК-0, необходимо установить (наварить) дополнительную боковую защитную пластину на защитный кожух з/у, а также АВ ПК-7,6,3Г2



23.11.18. ТСС7. Сушецкий. ПК51 – повреждение закладной, отклонение от проектного положения кронштейна консолей.

Демченко (П)

ТСС участок №7 коллектор Сушецкий ПК-51. Повреждение закладной, отклонения от проектного положения кронштейна консолей.



23/11/2018 11:02

23.11.18. ТСС7. Сущевский. ПК12 – отсутствует А/Ц листы под СКЛ (6 шт.).

Демченко (П)

ТСС участок №7 коллектор Сущевский ПК-12. Отсутствуют А/Ц листы под СКЛ (6шт).



22.11.18. ТСС8. ВКК Бибирево-5. ПК0 – повреждение защитной сетки и решетки В/К.

Осипов (П)

ТСС уч-к.8 ВКК  
Бибирево-5 ПК-0  
повреждение защитной  
сетки и решетки В/К.



ТСС уч-к.8 ВКК Бибирево-5  
ПК-0 повреждение  
защитной сетки и решетки  
В/К.



22/11/2018 15:28

АРМ № 4380, 4381

25.11.18. ТСС8. ПС Первомайская. ПК351 – деформация двери А/В В/Ш.

Зеленин (П)

ООО ТСС, уч-к 8, ПС Первомайская, ПК351. Деформация люка А/В В/Ш.



25/11/2018 15:15

АРМ № 4387

25.11.18. ТСС8. ПС Первомайская. ПК387 – неудовлетворительный внешний вид (граффити).

Зеленин (П)

ООО ТСС, уч-к 8, ПС Первомайская, ПК387.  
Несанкционированный рисунок на здании  
электрощитовой.



25/11/2018 15:21

25.11.18. ТСС8. ПС Первомайская. ПК549 – складирование мусора около В/Ш.

Зеленин (П)



25/11/2018 15:41

ООО ТСС, уч-к 8, ПС Первомайская,  
ПК549. Складирование мусора около В/Ш.

# Проверка состояния наземных объектов предприятия, вошедших в программу «Моя улица» 2016 – 2017

Эксплуатационное подразделение	Кол-во проверок	Кол-во проверенных наземных объектов	Выявлено замечаний
РЭК-1			
РЭК-2			
РЭК-4			
<b>Итого:</b>			<b>Замечаний нет</b>

Общее количество проверяемых наземных объектов Предприятия, вошедших в программу «Моя улица» 2016 г.-2017 г.– **291**.

24.11.18. РЭК2. Саввинский. ПК173 – неудовлетворительный внешний вид.

Усиков (П)

**РЭК2, к-р Саввинский, ПК173 А/В - наличие локальной коррозии на вентиляционной решетке.**



**РЭК2, к-р Саввинский, ПК173 А/В - наличие локальной коррозии на вентиляционной решетке.**



24/11/2018 12:24

24.11.18. РЭК2. Ружейный. ПК1 – наличие свободного доступа к КД с поверхности.

Усигов (П)

РЭК2, к-р Ружейный, ПК1 А/В - наличие свободного доступа к КД с поверхности.



РЭК2, к-р Ружейный, ПК1 А/В - наличие свободного доступа к КД с поверхности.



24/11/2018 12:16

24/11/2018 12:16

# Контроль демонтажа кабельных линий связи проводимого в коллекторах предприятия

№ п/п	Дата	Район	Наименование коллектора	Организация	Замечания
1	22.11.2018	РЭК1	к-р Чкаловский	ПАО «МГТС»	Замечаний нет
2	22.11.2018	РЭК3	к-р Зюзино	ООО «СОАРИН»	Замечаний нет
3	23.11.2018	РЭК1	к-р Таганский	ООО «СОАРИН»	Замечаний нет
4	23.11.2018	РЭК1	к-р Чкаловский	ПАО «МГТС»	Замечаний нет
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

За отчетный период СК проведено 4 проверки по демонтажу КЛС.  
Выявлено замечаний: **замечаний нет.**

# Проверка рабочих мест подрядных организаций

№ п/п	Дата	Район	Наименование коллектора	Организация	Замечания
1	22.11.2018	ТСС2	ВКК Орехово-Борисово Северное	ПАО «МОЭК»	Замечаний нет
2	23.11.2018	ТСС6	ВКК С.Тушино-50	ПАО «МОЭК»	Замечаний нет
3	24.11.2018	РЭК1	к-р Щербаковский	ООО НПП Стройгеотехнология	Замечаний нет
5	24.11.2018	РЭК4	Нибо-Наука	ООО "СпецСтройИнж"	Замечаний нет
6	25.11.2018	РЭК2	к-р Осенний	ООО "АтлантСтройСервис"	в ДП Крылатский отсутствует копия письменного обращения ООО "АтлантСтройСервис" на выдачу ключей от А/В с резолюцией начальника эксплуатационного подразделения, ключ от А/В ПК67 выдавался техником Мазитовой Ф.М.

За отчетный период СК проведено 6 проверок рабочих мест.  
Выявлено замечаний: **1.**

## Количество замечаний, выявленных СК в структурных подразделениях за отчетный период: с 01.11.18. по 28.11.18.

Подразделение	Количество. (замечаний / количество проверок)				Итого : (за месяц) 01.11 –28.11.18.) (Замечания / проверки)	Среднее за проверку. За отчетный период:	
	За отчетную неделю.					Неделя / Месяц	Неделя / Месяц
	01.11. – 07.11.18	08.11.-14.11. 18	15.11.-21.11.1 8	22.11.-28.11.1 8		22.11.18-28.11.18 (За неделю)	01.11.18-28.11.18 (За месяц)
<b>РЭК-1</b>	26 / 9	16 / 5	9 / 6				
<b>РЭК-2</b>	7 / 5	1 / 2	16 / 8				
<b>РЭК-3</b>	4 / 7	8 / 11	6 / 9				
<b>РЭК-4</b>	10 / 4	2 / 9	10 / 9				
<b>РЭК-5</b>	16 / 9	5 / 3	8 / 9				
<b>СУЭКК</b>	5 / 15	3 / 14	3 / 14				
<b>ТСС (8 уч-ков)</b>	39 / 15	42 / 18	46 / 22				
<b>ИТОГО:</b>	107 / 70	77 / 62	98 / 77				

**Справочно:** выявленные типовые замечания (внешний вид, оперативная и пожарная безопасность, замечания к владельцам коммуникаций, замечания по техническому состоянию коллектора и т.д.) учитываются СК как одно.

*Спасибо  
за внимание!*