



АО
СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК

Россия,
г. Старый Оскол
4-й проезд, фабричная
площадка,1.

Результаты деятельности по направлению ОТ и ПБ на проекте Карьер

АО «СГОК» 09.11.2021

Подготовил: супервайзер ОТПБОС Полетаев А.А.



Выявленные нарушения на проекте за 09.11.2021 г.

Данные	Значение
Проверяющий	Полетаев А.А.
Дата:	09.11.2021
Объект:	Участок звеносборки
ПО:	ООО "Стройинжиниринг"
Описание выявленного нарушения	Территория, около жд путей захламлена отходами производства. Безопасный проход к рабочим местам не обеспечен. Имеется риск спотыкания.
Категория	Содержание территории / рабочих мест
Уровень риска	Средний
Характер нарушения	Подготовка рабочего места
Статус устранения:	Не устранено
Ссылка на НТД / ЛНА Заказчика	Описание требования
п.41 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 883н)	Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складировемыми материалами и строительными конструкциями.
Выполненные действия	Проведена беседа с начальником участка. Принято в работу.



Очистить территорию от отходов. После окончания рабочей смены ежедневно проводить уборку рабочего места

До 10.11.2021

Выявленные нарушения на проекте за 09.11.2021 г.

Данные	Значение
Проверяющий	Полетаев А.А.
Дата:	09.11.2021
Объект:	Участок звеносборки
ПО:	ООО "Стройинжиниринг"
Описание выявленного нарушения	Не проведено ограждение опасной зоны, не выставлены знаки безопасности. Необходимо исключить свободный проход
Категория	Охрана труда и промышленная безопасность
Уровень риска	Средний
Характер нарушения	Другое
Статус устранения:	Не устранено
Ссылка на НТД / ЛНА Заказчика	Описание требования
Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 883н, "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", п.13.	На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
Выполненные действия	Проведена беседа с начальником участка. Принято в работу.



Выставить ограждение опасной зоны, знаки безопасности.
Провести стоп-час с работниками на тему: "Безопасные маршруты движения"

До 11.11.2021

Выявленные нарушения на проекте за 09.11.2021 г.

Данные	Значение
Проверяющий	Полетаев А.А.
Дата:	09.11.2021
Объект:	Участок звеносборки
ПО:	ООО "Стройинжиниринг"
Описание выявленного нарушения	На территории оставлены канистры с дизельным топливом, маслом трансмиссионным, совместно с горючим материалом
Категория	Огневые работы / Пожарная безопасность
Уровень риска	Низкий
Характер нарушения	Другое
Статус устранения:	Не устранено
Ссылка на НТД / ЛНА Заказчика	Описание требования
ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 73.	Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности
Выполненные действия	Проведена беседа с начальником участка. Принято в работу.



Предусмотреть размещение ГСМ в специально отведенном месте

До 11.11.2021

Выявленные нарушения на проекте за 09.11.2021 г.

Данные	Значение
Проверяющий	Полетаев А.А.
Дата:	09.11.2021
Объект:	Участок звеносборки
ПО:	ООО "Стройинжиниринг"
Описание выявленного нарушения	Заземление выполнено с нарушениями (поврежден кабель заземления)
Категория	Электробезопасность
Уровень риска	Низкий
Характер нарушения	Другое
Статус устранения:	Не устранено
Ссылка на НТД / ЛНА Заказчика	Описание требования
ПУЭ, п. 1.7.51.	Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Выполненные действия	Проведена беседа с начальником участка. Принято в работу.



Выполнить заземление согласно Правил (заменить поврежденный кабель)	До 10.11.2021
---	---------------

Выявленные нарушения на проекте за 09.11.2021 г.

Данные	Значение
Проверяющий	Полетаев А.А.
Дата:	09.11.2021
Объект:	Станция "Отвальная"
ПО:	ООО "Стройинжиниринг"
Описание выявленного нарушения	При работе в горном отвале, автосамосвал не оснащен проблесковым маячком
Категория	Безопасность дорожного движения
Уровень риска	Средний
Характер нарушения	Другое
Статус устранения:	Устранено
Ссылка на НТД / ЛНА Заказчика	Описание требования
ПДД п. 3.4. Применение специальных сигналов	Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на ТС в следующих случаях: выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог
Выполненные действия	Проведена беседа с водителем, ИТР. Устранено на месте.



<p>Оснастить автосамосвал проблесковым маячком. Усилить контроль над работой техники на линии</p>	<p>Устранено на месте</p>
---	---------------------------

Выявленные нарушения на проекте за 09.11.2021 г.

Данные	Значение
Проверяющий	Полетаев А.А.
Дата:	09.11.2021
Объект:	Станция "Отвальная"
ПО:	ООО "Стройинжиниринг"
Описание выявленного нарушения	В кабине автосамосвала отсутствует медицинская аптечка
Категория	Охрана труда и промышленная безопасность
Уровень риска	Низкий
Характер нарушения	Аптечка первой помощи
Статус устранения:	Не устранено
Ссылка на НТД / ЛНА Заказчика	Описание требования
Приказ Минздрава от 08.10.2020 № 1080 «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП», п. 4.	По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.
Выполненные действия	Проведена беседа с водителем, ИТР. Принято в работу

Укомплектовать автосамосвал медицинской аптечкой	До 10.11.2021
--	---------------

Положительные моменты

Наименование организации	АО "Инсистемс"
Положительный момент	Наряд-допуск на месте производства работ, у ответственного за БПР. Работники используют СИЗ. Рабочая зона ограждена.

