

# Содержани е

1. Фото
2. Выдержка из ПД
3. Вероятные причины

3

4

6

# 1. Фото. Общий вид блока оперативных силосов



Мы честны и порядочны  
Мы одна команда



Мы бодем за результат  
Мы постоянно улучшаемея

# 1. Фото. Усадка фундамента




Усадка фундамента

# 1. Фото. Деформация ребра жесткости



Замятие ребра жесткости

# 1. Фото. Деформация в зоне опирания транспортного моста



Элемент узла  
крепления  
транспортного  
моста


Замятие стенового  
и кровельных  
листов

# 1. Фото. Деформация в зоне опирания транспортного моста




Замятие  
конвейера

# 2. Выдержка из ПД. Схема расположения фундамента




## 2. Выдержка из ПД. Схема расположения арматуры





## 2. Выдержка из ПД. Расположение транспортного моста



# 3. Вероятные причины возникновения дефектов