





**Фотоотчет проведенной
проверки второго уровня в
производственных партиях ДГТИ
г.Нижневартовск с 20.02.2022 по
25.02.2022**

Департамент
геолого-технологических исследований

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-1 Мухаметфатов И.В. Мурзабаев И.М.	Гигиеническое состояние станции ГТИ	
	Не выставлены укосины	
	Погнута дышла вагон-дома	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-1 Мухаметфат ихов И.В. Мурзабаев И.М.	Отсутствует информационная бирка о сроках проверки огнетушителя (1 раз в 3 мес)	
	Вышел срок утверждения эл.схемы	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-1</p> <p>Мухаметфатихов И.В.</p> <p>Мурзабаев И.М.</p>	<p>Поврежден плафон освещения</p>	


№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-10</p> <p>Салаватов И.Ф. Аминов Р.Ф.</p>	<p>Отсутствует подбородочный ремешок на защитной каске</p>	





№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-10 Салаватов И. Ф. Аминов Р.Ф.	Отсутствует разъем для подключения вагон-дома при буксировке	
	На диэлектрической перчатке отсутствует информация о дате испытаний	
	Диэлектрические перчатки повреждены	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-10</p> <p>Салаватов И.Ф. Аминов Р.Ф.</p>	<p>Столешница</p>	




№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-11 Сугаров В.Р. Зайнуллин Р.Р.	Не исправный ручной инструмент	
	Не выставлены укосины	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-11 Сугаров В.Р. Зайнуллин Р.Р.	Поврежден силовой провод подключения станции ГТИ	 A photograph showing a bundle of thick, grey power cables. The cables are bundled together and appear to be in poor condition, with some fraying and damage visible. They are connected to a blue metal structure, possibly part of a power station or transformer. A yellow warning sign with a lightning bolt symbol is visible on the blue structure.



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-11 Сугаров В.Р. Зайнуллин Р. Р.	На защитной каске отсутствует подбородочный ремешок	
	Не заполнена информационная табличка	


№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-12 Гайнитдинов С.Ф. Гайнетдинов И.Ф.		
	Силовой кабель сетевого фильтра поврежден	
	Отсутствует кабель канал	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-12 Гайнитдинов С.Ф.</p> <p>Гайнетдинов И.Ф.</p>	<p>Отсутствует защитная крышка на вентиляторе в вытяжном шкафу</p>	
	<p>Не заполнен паспорт на противогаз</p>	
	<p>Отсутствует надпись на емкости с технической жидкости</p>	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-13 Яханов О.В. Подольный В. В.	Просрочен фильтр Дот-600	
	Просрочены диэлектрические перчатки	
	Не заполнена табличка	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-13</p> <p>Яханов О.В.</p> <p>Подольный В. В.</p>	<p>Не исправно освещение</p>	


№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-16 Байгускаров А.Р Галаутдинов В.Р.	Не заполнена информационная табличка о проверки огнетушителя (1 раз в 3 месяца)	
	Вышел срок утверждения эл.схемы	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-16 Байгускаров А.Р Галаутдинов В.Р.	Не выставлены укосины	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-19</p> <p>Нефедов Б.Н</p> <p>Нефедов А.Н</p>	<p>Не заполнена табличка</p>	
	<p>Не заполнены информационные бирки в местах хранения противогазов</p>	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-19 Нефедов Б.Н Нефедов А.Н	Поврежден силовой кабель на сетевом фильтре	




№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-21 Михайлов Д. А. Беляев О.И.	Отсутствует знак «Заземлено»	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-21 Михайлов Д. А. Беляев О.И.	Не заполнена табличка	
	Прокладка проводки без использования кабель канала	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-21 Михайлов Д. А. Беляев О.И.	Отсутствует защитная панель в эл.щитке	
	Треснул наружный плафон освещения	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-23 Рысбаев С.К. Сайфуллин Т. Т, Кудояров Р.Н	Сломана ручка открывания окна	
	Вышел срок утверждения эл.схемы	


№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-23 Рысбаев С.К. Сайфуллин Т. Т, Кудояров Р.Н	Не производится осмотр огнетушителя	







№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-30 Сулейманов М.С. Сюсин Д.Н	вышел срок проверки диэл.перчаток	
	Не заполнены бирки в местах хранения противогаза	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-30 Сулейманов М.С. Сюсин Д.Н	Сломан раструб на огнетушителе	
	Поврежден линолеум (ходят по теплому полу)	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-30 Сулейманов М.С. Сюсин Д.Н	Не заполняется бирка о осмотре огнетушителя	
	Не заполнена табличка ответственная	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-30 Сулейманов М.С. Сюсин Д.Н	Повреждены щупы на мультиметре	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-36 Буров О.А Загидуллин И. А.	Оплавлена розетка	
	Вышел срок утверждения эл.схему	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-36 Буров О.А Загидуллин И. А.	Гнущее дышло	
	Отсутствует вилка подключения для подключения станции ГТИ при транспортировке	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-26 Зайнуллин М. 3 Фатихов Ф.А.	Не выставлены укосины	
	Отсутствует вытяжной вентилятор в вытяжном шкафу	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-26 Зайнуллин М. 3 Фатихов Ф.А.	Не заполнены бирки в местах хранения противогазов	 A photograph showing two packages of gas filters. Each package is wrapped in clear plastic and has a white label. The labels contain the following information: 'Линейка ШГ-2012', 'Размер 2У', 'Фильтр ДОТ-600', 'Марка фильтра А2В2ЕКР1Д', and 'Зайнуллин М.З.'. The packages are placed on a light-colored surface.
	Отсутствует кабель канал	 A photograph showing several black cables bundled together and hanging from a metal hook. The cables are not contained within a cable tray or channel, which is the described violation. The background is a wooden door.

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-26 Зайнуллин М. 3 Фатихов Ф.А.	Вышел срок утверждения эл.схемы	
	Отсутствует вилка подключения станции ГТИ при буксировке	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-09 Хузин Д.И. Зиганшин И. Ф.	Вышел срок утверждения эл. схемы	 A photograph of a handwritten document on aged paper. The text is written in Russian and includes the name 'Хузин Д.И.' and the title 'Электросхема однолинейной Станции'. There is a signature and a date '25 марта 2008г'. A stamp with the number '107173' is visible at the bottom left.
	Станция ГТИ не заземлена	 Two side-by-side photographs showing severe corrosion of electrical components. The left photo shows a bundle of copper wires and a terminal block heavily encrusted with white crystalline deposits. The right photo shows a circular electrical component, possibly a terminal or a small transformer, also completely covered in the same white deposits, with the underlying metal appearing dark and rusted.

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-6 Мухин И.А. Аксямов И.В.	Отсутствует защитный плафон	 A photograph showing a white electrical outlet mounted on a wooden wall. The outlet is exposed without any protective cover or cap, which is a safety violation.
	Прокладка кабеля выполнена без применения кабель канала	 A photograph showing a white cable running along a metal beam in a ceiling or underfloor space. The cable is not secured in a cable tray or conduit, which is a violation of electrical safety standards.

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-6 Мухин И.А. Аксямов И.В.	В работе используют самодельный инструмент	

Спасибо за внимание!
