





**Фотоотчет проведенной
проверки второго уровня в
производственных партиях ДГТИ
г.Нижневартовск с 20.02.2022 по
25.02.2022**

Департамент
геолого-технологических исследований

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-1 Мухаметфати хов И.В. Мурзабаев И. М.	Гигиеническое состояние станции ГТИ	
	Не выставлены укосины	
	Погнута дышла вагон-дома	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-1 Мухаметфат ихов И.В. Мурзабаев И.М.	Отсутствует информационная бирка о сроках проверки огнетушителя (1 раз в 3 мес)	
	Вышел срок утверждения эл.схемы	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-1</p> <p>Мухаметфатихов И.В.</p> <p>Мурзабаев И.М.</p>	<p>Поврежден плафон освещения</p>	


№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-10</p> <p>Салаватов И.Ф. Аминов Р.Ф.</p>	<p>Отсутствует подбородочный ремешок на защитной каске</p>	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-10 Салаватов И. Ф. Аминов Р.Ф.	Отсутствует разъем для подключения вагон-дома при буксировке	
	На диэлектрической перчатке отсутствует информация о дате испытаний	
	Диэлектрические перчатки повреждены	




№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-10</p> <p>Салаватов И.Ф. Аминов Р.Ф.</p>	<p>Столешница</p>	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-11 Сугаров В.Р. Зайнуллин Р.Р.	Не исправный ручной инструмент	
	Не выставлены укосины	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-11 Сугаров В.Р. Зайнуллин Р.Р.	Поврежден силовой провод подключения станции ГТИ	 A photograph showing a bundle of thick, black power cables that are severely damaged and frayed. The cables are bundled together and appear to be connected to a blue metal structure. A yellow warning sign with a lightning bolt symbol is visible on the structure near the cables.


№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-12 Гайнитдинов С.Ф.</p> <p>Гайнетдинов И.Ф.</p>		
	<p>Силовой кабель сетевого фильтра поврежден</p>	
	<p>Отсутствует кабель канал</p>	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-12 Гайнитдинов С.Ф.</p> <p>Гайнетдинов И.Ф.</p>	<p>Отсутствует защитная крышка на вентиляторе в вытяжном шкафу</p>	
	<p>Не заполнен паспорт на противогаз</p>	
	<p>Отсутствует надпись на емкости с технической жидкости</p>	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-13 Яханов О.В. Подольный В. В.	Просрочен фильтр Дот-600	
	Просрочены диэлектрические перчатки	
	Не заполнена табличка	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-13</p> <p>Яханов О.В.</p> <p>Подольный В. В.</p>	<p>Не исправно освещение</p>	


№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-16 Байгускаров А.Р Галаутдинов В.Р.	Не заполнена информационная табличка о проверки огнетушителя (1 раз в 3 месяца)	
	Вышел срок утверждения эл.схемы	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-16 Байгускаров А.Р Галаутдинов В.Р.	Не выставлены укосины	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
<p>82-19</p> <p>Нефедов Б.Н</p> <p>Нефедов А.Н</p>	<p>Не заполнена табличка</p>	
	<p>Не заполнены информационные бирки в местах хранения противогазов</p>	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-19 Нефедов Б.Н Нефедов А.Н	Поврежден силовой кабель на сетевом фильтре	




№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-21 Михайлов Д. А. Беляев О.И.	Отсутствует знак «Заземлено»	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-21 Михайлов Д. А. Беляев О.И.	Не заполнена табличка	
	Прокладка проводки без использования кабель канала	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-21 Михайлов Д. А. Беляев О.И.	Отсутствует защитная панель в эл.щитке	
	Треснул наружный плафон освещения	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-23 Рысбаев С.К. Сайфуллин Т. Т, Кудояров Р.Н	Сломана ручка открывания окна	
	Вышел срок утверждения эл.схемы	


№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-23 Рысбаев С.К. Сайфуллин Т. Т, Кудояров Р.Н	Не производится осмотр огнетушителя	







№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-30 Сулейманов М.С. Сюсин Д.Н	вышел срок проверки диэл.перчаток	
	Не заполнены бирки в местах хранения противогаза	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-30 Сулейманов М.С. Сюсин Д.Н	Сломан раструб на огнетушителе	
	Поврежден линолеум (ходят по теплому полу)	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-30 Сулейманов М.С. Сюсин Д.Н	Не заполняется бирка о осмотре огнетушителя	
	Не заполнена табличка ответственная	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-30 Сулейманов М.С. Сюсин Д.Н	Повреждены щупы на мультиметре	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-36 Буров О.А Загидуллин И. А.	Оплавлена розетка	
	Вышел срок утверждения эл.схему	



№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-36 Буров О.А Загидуллин И. А.	Гнущее дышло	
	Отсутствует вилка подключения для подключения станции ГТИ при транспортировке	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-26 Зайнуллин М. 3 Фатихов Ф.А.	Не выставлены укосины	
	Отсутствует вытяжной вентилятор в вытяжном шкафу	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-26 Зайнуллин М. 3 Фатихов Ф.А.	Не заполнены бирки в местах хранения противогазов	
	Отсутствует кабель канал	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-26 Зайнуллин М. 3 Фатихов Ф.А.	Вышел срок утверждения эл.схемы	
	Отсутствует вилка подключения станции ГТИ при буксировке	

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-09 Хузин Д.И. Зиганшин И. Ф.	Вышел срок утверждения эл. схемы	 A photograph of a handwritten document on aged paper. The text is written in Russian and includes the name 'Хузин Д.И.' (Kuzin D.I.), the date '25 марта 2008г.' (25 March 2008), and the title 'Электросхема однолинейной Станции' (Single-line electrical diagram of the station). There is a signature and a stamp at the bottom.
	Станция ГТИ не заземлена	 Two side-by-side photographs showing severe corrosion of electrical components. The left photo shows a bundle of copper wires and a terminal block heavily encrusted with white, crystalline deposits. The right photo shows a similar component, possibly a terminal or a small transformer, also completely covered in the same white deposits, indicating a lack of proper grounding and maintenance.

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-6 Мухин И.А. Аксямов И.В.	Отсутствует защитный плафон	 A photograph showing a white electrical outlet mounted on a wooden wall. The outlet is exposed without any protective cover or cap, which is a safety violation.
	Прокладка кабеля выполнена без применения кабель канала	 A photograph showing a white cable running along a metal beam in a ceiling or underfloor space. The cable is not secured in a cable tray or conduit, which is a violation of cable management standards.

№ отряда ГТИ	Нарушение	фото нарушение
82-6 Мухин И.А. Аксямов И.В.	В работе используют самодельный инструмент	 A photograph showing a cluttered workbench. In the foreground, there is a metal wire mesh tray containing a hammer with a dark wooden handle and a metal head, a pair of orange work gloves, and a wrench. To the right, on a wooden surface, there are several other wrenches and a red-handled tool. The background shows a light-colored metal cabinet or panel.

Спасибо за внимание!
