


СХЕМА МЕСТА ВОЗГОРАНИЯ 22.12.2020 г. С ОПИСАНИЕМ НА ОСНОВАНИИ ФОТОМАТЕРИАЛОВ И ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ



1. Место возгорания. Пустых биг-бэгов (ББ) там нет.
2. Место подачи ББ. Захламления нет.
3. ББ, предназначенные для подачи.
4. Греющий кабель на месте возгорания.
5. Контейнер для пустых ББ был переполнен 21.12.2020, за день до возгорания. Вывозится ХК.
6. Пустые ББ, сложенные возле контейнера, по причине его переполнения.
7. Скопления извести, видимо после чистки кровли, вперемешку с опилками. Уборка производится погрузчиком ХК.

В данном месте персонал ООО «ЛВ» не работает. В период с 17:00 ч. 21.12.2020 г. до 08:00 ч. 23.12.2020 г., персонал ООО «ЛВ» на участке работ не производил.

8. Поврежденные, наполовину пустые ББ, которые производил. Данное место ни тельфером ни вручную переместить невозможно, следовательно, данное скопление не является результатом работы ООО «ЛВ».

Исполнитель,
Менеджер ООО «ЛВ» В.Г.
Карпенко.

+7 921 805 51 50