

Приятного просмотра, господа !



Подготовил: Ибрагимов Ильгиз Кадимовч

**Должность: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования**

ДО



Отсутствует плафон на лампе в кабельном тоннеле №

ПОСЛЕ



Восстановили

ДО



Отпала крышка гидротормоза

ПОСЛЕ



Восстановили

ДО



Хлам на топ

ПОСЛЕ



Устранили

ДО



Клеммная крышка висит на 1 болту

ПОСЛЕ



Восстановили

ДО



*Крышка соединительной коробки
болтается*

ПОСЛЕ



Восстановили

Информационные знаки



Информационные знаки



Информационные знаки



Информационные знаки



Информационные знаки



ОСТОРОЖНО
сужение прохода



ОСТОРОЖНО!
ВОЗМОЖНО
ТРАВМИРОВАНИЕ РУК



ОСТОРОЖНО!
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Спасибо за просмотр славяне!

