

**У Т В Е Р Ж Д А Ю**

Главный инженер

АО «АНПЗ ВНК»

\_\_\_\_\_ *Прошкин А.Е.*

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

## **Отчет Н.Е.А.Т.**

Дата проверки 23.10.2019 г.

Место проверки Центральное реагентное хозяйство, цех №17

**Состав рабочей группы Н.Е.А.Т.:**

**Руководитель**

Казаков Д.И.      Заместитель Главного инженера по товарному производству      \_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Участники:**

Кульбов Д.А.      Начальник сектора ОПСиВД ПО      \_\_\_\_\_  
(Подпись)

Скиба Д.В.      Начальник сектора СМБ ПО      \_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Проверка проведена в присутствии**      Гроо Е.А.      Начальника участка ЦРХ и ССБ

**При проведении проверки Н.Е.А.Т. выявлено:**


<b>№ п/п</b>	<b>Описание наблюдения</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Ответственный (ФИО, должность)</b>
<b>Положительные моменты</b>				
1.	Участникам проверки был проведён подробный инструктаж (фото №1).	-	-	-
2.	В оперативных журналах выполняются записи о проделанной работе в течение смены (фото №2, №3).	-	-	-
3.	Системы блокировок, сигнализации и противоаварийной защиты исправны и включены в работу. (фото №4, №5, №6).	-	-	-
4.	Аварийный душ находится в исправном состоянии, оснащен информационными табличками. (фото №7, №8).	-	-	-
<b>Отрицательные моменты</b>				
5.	Мусор, посторонние предметы с северной стороны АБК цеха №17 (фото №9).	Убрать мусор, посторонние предметы, не допускать повторного складирования.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
6.	Отсутствуют инвентарный номер, информация о принадлежности и предназначении на передвижном вагончике (фото №10).	Нанести соответствующие идентификационные надписи на передвижной вагончик.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
7.	Не ограничен доступ за ЩИТ КИПиА в помещении операторной (фото №11).	Ограничить физический доступ за ЩИТ КИПиА.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
8.	Неисправное освещение в помещении операторной (фото №12), комнате приема пищи (фото №13), насосной присадок (фото №14), ПВК (фото №15).	Обеспечить устранение неисправностей освещения рабочих мест.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
9.	Хранение в помещении приема пищи неисправной мебели (стул) (фото №16).	Исключить хранение неисправной мебели на рабочих местах и местах отдыха персонала.	Немедленно	Начальник цеха №17

**При проведении проверки Н.Е.А.Т. выявлено:**

<b>№ п/п</b>	<b>Описание наблюдения</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Ответственный (ФИО, должность)</b>
<b>Отрицательные моменты</b>				
10.	Складирование и хранение неиспользуемых приспособлений в обваловании действующего оборудования (фото №17).	Исключить складирование и хранение посторонних предметов, неиспользуемых технических устройств и приспособлений в обвалованиях действующего оборудования.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
11.	Хранение на рабочем месте не сертифицированных специальных ключей для открытия/закрытия запорной арматуры (фото №18).	Исключить хранение на рабочих местах не сертифицированных специальных ключей для открытия/закрытия запорной арматуры с целью недопущения их применения.	Немедленно	Начальник цеха №17
12.	Не актуализированы принципиальные схемы ПВК-1 (фото №19), ПВК-3 (фото №20), Е-41 (фото №21).	Актуализировать принципиальные схемы ПВК-1, ПВК-3, Е-41.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
13.	Хранение металлолома, демонтированного оборудования с восточной стороны здания эстакады слива (фото №22).	Убрать металлолом, демонтированное оборудование, не допускать повторного складирования.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
14.	Неисправен ключ управления внутренним освещением ПВК-3 (фото №23).	Обеспечить устранение неисправностей освещения рабочих мест.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
15.	Пропуск теплофикационной воды через фланцевое соединение трубопровода в помещении ПВК-1 (фото №24).	Устранить пропуск теплофикационной воды.	31.10.2019г.	Начальник цеха №17
16.	Отсутствуют предупредительные знаки и ограждение перепада высот в помещении ПВК (фото №25).	Обозначить перепад высот предупредительными знаками, оградить сигнальной лентой.	31.10.2019г.	Начальник цеха №17




**ФОТО № 1.** Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Участникам проверки был проведён подробный инструктаж*





## ФОТО № 2. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*В оперативных журналах выполняются записи о проделанной работе в течение смены.*





### ФОТО № 3. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*В оперативных журналах выполняются записи о проделанной работе в течение смены.*





**ФОТО № 4. Центральное реагентное хозяйство, цех №17**  
*Системы блокировок, сигнализации и противоаварийной защиты исправны и включены в работу.*





**ФОТО № 5.** Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Системы блокировок, сигнализации и противоаварийной защиты исправны и включены в работу.*







**ФОТО № 6. Центральное реагентное хозяйство, цех №17**  
*Системы блокировок, сигнализации и противоаварийной защиты исправны и включены в работу.*





**ФОТО № 7. Центральное реагентное хозяйство, цех №17**  
*Аварийный душ находится в исправном состоянии, оснащен информационными табличками.*





**ФОТО № 8.** Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*Аварийный душ находится в исправном состоянии, оснащен информационными табличками.*



**ФОТО № 9.** Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Мусор, посторонние предметы с северной стороны АБК цеха №17.*



ФОТО № 10. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*Отсутствуют инвентарный номер, информация о принадлежности и предназначении на передвижном вагончике.*



**ФОТО № 11.** Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Не ограничен доступ за ЩИТ КИПиА в помещении операторной.*



**ФОТО № 12.** Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Неисправное освещение в помещении операторной.*



ФОТО № 13. Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Неисправное освещение в комнате приема пищи.*






ФОТО № 14. Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Неисправное освещение в насосной присадок.*



ФОТО № 15. Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Неисправное освещение в ПВК.*



**ФОТО № 16.** Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Хранение в помещении приема пищи неисправной мебели.*




ФОТО № 17. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*Складирование и хранение неиспользуемых приспособлений в обваловании действующего оборудования.*



ФОТО № 18. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*Хранение на рабочем месте не сертифицированных специальных ключей для открытия/закрытия запорной арматуры.*



**ФОТО № 19. Центральное реагентное хозяйство, цех №17**  
*Не актуализирована принципиальная схема ПВК-1.*



ФОТО № 20. Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Не актуализирована принципиальная схема ПВК-3.*



ФОТО № 21. Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Не актуализирована схема подключения E-41.*





ФОТО № 22. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*Хранение металлолома, демонтированного оборудования с восточной стороны здания эстакады слива.*



**ФОТО № 23.** Центральное реагентное хозяйство, цех №17  
*Неисправен ключ управления внутренним освещением ПВК-3.*




ФОТО № 24. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*Пропуск теплофикационной воды через фланцевое соединение трубопровода в помещении ПВК-1.*



ФОТО № 25. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

*Отсутствуют предупредительные знаки и ограждение перепада высот в помещении ПВК.*

