



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**“БУРОВОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС”**



ДОКЛАД

ИТОГИ РАБОТЫ ООО «БИС»  
ПО БУРЕНИЮ БОКОВЫХ СТВОЛОВ  
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2009 ГОДА

# СОДЕРЖАНИЕ

---

Технико-экономические показатели работы ООО «БИС»

Количество пробуренных скважин

Количество скважин сданных Заказчику

Сроки подготовки скважин

Сроки строительства скважин

Сроки освоения скважин

Усредненные показатели работы долот

Структура времени основных циклов строительства боковых стволов

Баланс календарного времени

Структура производительного и непроизводительного времени, час/%

Расшифровка непроизводительного времени, час./%


Качество крепления "хвостовиков"

САНАЧЁВ  
Андрей Владимирович  
Генеральный директор ООО «БИС»


## Технико-экономические показатели работы ООО «БИС»

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Количество пробуренных скважин, шт	2	2
2	Количество скважин сданных Заказчику, шт	1	2
3	Проходка, м	1125	1140
4	Средняя длина бокового ствола, м	562.50	570.00
5	Средняя продолжительность строительства скважины, сут	31.7	22.5
6	Баланс производительного и непроизводительного времени, %		
	Производительное время		96 (1 034,5 час)
	Непроизводительное время		4 (46 час)
7	Расшифровка непроизводительного времени, %		
	Аварии		0
	Ремонтное время		72 (33 час)
	Простои		28 (13 час)
	Прочее		0


## Количество скважин пробуренных в первом квартале 2009 года




## Количество скважин сданных Заказчику в первом квартале 2009 года




## Сроки подготовки скважин



## Сроки строительства скважин




## Сроки освоения скважин






## Усредненные показатели работы долот в 2009 году

Средняя проходка на долото, м




## Усредненные показатели работы долот в 2009 году


Стойкость долота, час




## Усредненные показатели работы долот в 2009 году



## Структура времени основных циклов строительства боковых стволов




## Баланс календарного времени




САНАЧЁВ  
Андрей Владимирович  
Генеральный директор ООО "БИС"

## Структура производительного и непроизводительного времени, час/%



## Расшифровка непроизводительного времени, час./%



## Качество крепления "хвостовиков"

№ скважины/месторождение	Характер контактов цементного камня по АКЦ, %							
	с колонной				с породой			
	Сплошной	Частичный	Неопределенный	Отсутствует	Сплошной	Частичный	Неопределенный	Отсутствует
582 Красноярско-Кудинское	60.8	39.2	0	0	52.8	35.4	11.8	0
583 Красноярско-Кудинское	71.8	28.2	0	0	61.2	28.1	10.7	0







ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**“БУРОВОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС”**



**Спасибо за внимание!**

САНАЧЁВ  
Андрей Владимирович  
Генеральный директор ООО “БИС”