


Ремонт спортивного центра «Волжанка»

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, crossing the text area.

ПЕРЕД РЕМОНТОМ ЗАЛ ВЫГЛЯДЕЛ ТАК





В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА



ТАК ВЫГЛЯДЕЛИ СТЕНЫ И ПОЛЫ ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА ЗАЛ ВЫГЛЯДИТ ТАК



**ПОЛНОСТЬЮ ПОБЕЛЕН ПОТОЛОК, ПОКРАШЕНЫ
СТЕНЫ, ЗАМЕНЕНЫ ИСПОРЧЕННЫЕ ДОСКИ В ПОЛУ,
ПОКРАШЕН ПОЛ И НАНЕСЕНА НОВАЯ РАЗМЕТКА.**

