


Ремонт спортивного центра «Волжанка»

The image features a solid blue background with a gradient from light to dark. In the bottom right corner, there are several white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, creating a dynamic, modern feel.

ПЕРЕД РЕМОНТОМ ЗАЛ ВЫГЛЯДЕЛ ТАК





В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА



ТАК ВЫГЛЯДЕЛИ СТЕНЫ И ПОЛЫ ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА ЗАЛ ВЫГЛЯДИТ ТАК



**ПОЛНОСТЬЮ ПОБЕЛЕН ПОТОЛОК, ПОКРАШЕНЫ
СТЕНЫ, ЗАМЕНЕНЫ ИСПОРЧЕННЫЕ ДОСКИ В ПОЛУ,
ПОКРАШЕН ПОЛ И НАНЕСЕНА НОВАЯ РАЗМЕТКА.**

