

# **ВОДОЗАБОР**

## **вахтовый лагерь подрядных организации**

**Отчет**  
**результата комплексной проверки соблюдения требований**  
**охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-**  
**эпидемиологические требования, промышленной**  
**безопасности, пожарной и электробезопасности.**



Выгребная яма глубиной более 1,5 м не ограждена жёсткими ограждениями, а также не установлены предупреждающие знаки безопасности.



Допускается несанкционированное складирование мусора (переполнены контейнеры для сбора отходов)




В комнате для переодевания полная антисанитария, вещи разбросаны не имеется вешалки. На полу пыльная грязь.



На кухне имеется холодильник где товарное соседство не соблюдается, продукты хранятся в открытом виде с не известным сроком. Готовят рабочие сами.



Нет однолинейной эл. схемы.



Нет плафона светильника.



Провода не закрыты кабель каналом.



Вход кабелей в вагон должны через фитинги.





Кабель без фитинга.



Кабельная труба висит на потолке.



Кабеля не закрыты кабель каналам.



Вход кабелей должен быть через фитинг.



Нет однолинейной эл.схемы эл. щита.



Освещения в бани должно на безопасное напряжения не более 12В.



Кабель провод без кабель канала.



Кабель провод без кабель канала.