

Хамовнический отдел ЗАГС


1-й Вражский пер., 4, Москва,

119121

деятельности

- Государственная регистрация актов гражданского состояния:
 - рождение
 - установление отцовства
 - усыновление / удочерение
 - заключение брака (в том числе в торжественной обстановке)
 - расторжение брака
 - перемена имени
 - смерть
- Внесение изменений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния
- Выдача повторных свидетельств и справок из архива
- Восстановление / аннулирование записей актов гражданского состояния
- Истребование документов о регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных государств (государства-члены СНГ, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Латвия, Литва, Эстония)
- Проведение торжественных церемоний чествования юбиляров супружеской жизни
- Проведение торжественных церемоний имянаречения (вручение свидетельств о рождении в торжественной обстановке)
- Выездная регистрация брака в помещениях: - музея-квартиры А.С. Пушкина на Арбате (Государственный музей А.С. Пушкина); - картинной галереи Ильи Глазунова на Волхонке (Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова)

План помещения



» Характеристики объекта

- **Административный округ- ЦАО**
- **Район - Хамовники**
- **Площадь помещений, м2- 632 м2**
- **Тип помещений- цокольный этаж жилого дома**
- **Год постройки- 1976**



➤ Центральный вход



➤ Центральный вход - Проблемы

- Вмятина на входной двери
- Сломаны шпингалеты входных дверей



Холл №1




➤ Холл №1 - Проблемы

- Скол угла стены №1



- Скол угла стены №2



- Потертости над



- Отверстие в потолке



» Кабинет №1



➤ Кабинет №1 - Проблемы

- Отверстие в потолке



- Сломаны крепления перилл лестницы



➤ Кабинет №2



➤ Кабинет №2 - Проблемы


- Протечка потолка



- Потертости пола №1



- Потертости пола №2



- Деформация пола



» Хранилище



➤ Хранилище – Проблемы №1

- Протечка потолка



- Сломан рычаг



- Деформация рельс



➤ Хранилище – Проблемы №2

- Неисправные светильники



- Течет кондиционер



➤ Кабинет №3



➤ Кабинет №3 - Проблемы

- Множественные потертости пола




Холл №2



Холл №2 - Проблемы

- Повреждение краски



» Кабинет №4



➤ Кабинет №4 – Проблемы

- Протечка потолка




» Кабинет №5



➤ Кабинет №5 – Проблемы

- Отходят обои



- Плесень на стене



» Холл №3




*** Проблемы отсутствуют**

Холл №4



Холл №4 - Проблемы

- Следы протечки на потолке



Холл №5



» Холл №5 – Проблемы

- Кривая розетка



- Износ замка двери, сколы на



- Демонтировано зеркальное па



➤ Торжественный зал



➤ Торжественный зал – Проблемы

- Трещины в капители

