


# Потенциально-смертельная ситуация ЦВС PSIF – US – at Water Supply Shop

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

В цехе Водоснабжения в помещении насосной станции оборотного цикла не соответствует требованиям безопасности металлическое ограждение щеточного механизма электродвигателя насосного агрегата №3. Открыт доступ к вращающимся частям возможно травмирование персонала (электрооборудование исправно).



PSIF

## Потенциально- смертельная ситуация УЖДТ PSIF – US – Railway Transport Shop

### ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

Нет безопасного прохода на эстакаде Конверторного цеха для составителей поездов УЖДТ. Стрежни конструкций ограждения аварийных участков выходят в габарит железнодорожных путей № 11,12, аварийные участки обрушения плит не ограждены, не убран металлолом.

