



Монетный брак

- Как и в любом производстве, в производстве монет не обходится без брака, не взирая на высокие технологии, время от времени проскальзывают в обращение монеты с дефектами, так называемый монетный брак.
- И на них коллекционеры нумизматы начинают охоту.
- Примеры монетного брака.
- Двойной удар – по монете два раза били штампом.
- Не прочекан – плохо виден рисунок.

- Трещины – выглядит как выпуклая трещина или шрам на монете, монета отчеканенная изношенными штемпелями.
- Трещины явные – на монете видны трещины возможно от плохого металла, или изначально заготовка была с трещиной.
- Чужой металл – монета чеканена не в родном металле.
- Отсутствии рисунка на гурте – по какой либо причине кроме снятия её кустарным способом вне монетного двора.

- Несоответствие аверса с реверсом -
Использование штемпелей прошлых лет или чужих монет.
- Смещение изображения от центра – чеканка вне чеканного кольца.
- Несоответствие номинала – чеканена штемпелем другого номинала.

- Монетный брак сейчас довольно редкое явление, так как на монетных дворах стоит высокотехнологичное оборудование, но и это не даёт сто процентной гарантии и на руках у коллекционеров есть множество тому свидетельств.
- Что не скажешь про старые времена. Там значительно больше появлялись монеты в обиходе с различным монетным браком сдвиг от центра, не прочекан, двойной удар, весь этот набор часто встречается на монетах старых лет.

Описание
монеты

10 рублей 1992 года ЛМД гурт: рубчатый
метал: медно-никелевый сплав (не
магнитный)

Фото Аверс



Фото Ревеср



Вид брака



Выкус или лунка края
монеты причина сбой
операции на монетном
дворе при подготовке
заготовок

Описание
монеты

10 рублей 1992 года ЛМД

Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



- Выкус и лунка с двух сторон.

Описание
монеты

10 рублей 1992 года ЛМД

- Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



Ещё одна монета с
выкусами.

Описание
монеты

1 рубль 1997 года СПМД гурт:
рубчатый Метал: медно-никелевый
сплав (не магнитный)

• Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



Трещина на монете по
причине бракованной
заготовки. По середине
от гурта к центру.

Описание
монеты

1 рубль 1997 года СПМД

- Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



Брак на монете в
виде выпуклой
трещины,
причина раскол
штампа.

Описание
монеты

1 рубль 1998-99 ??? года ММД гурт:
рубчатый Метал: медно-никелевый
сплав (не магнитный)

• Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



Непрочекан, причина
износ штампа.

Описание
монеты

5копеек 1998 года СПМД гурт: гладкий
Метал: сталь, плакированная
мельхиором

• Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



Выпуклая трещина от
копья вниз к плащу,
причина раскол штампа.

- Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



Износ штампея,
разрушение
штампея.

Описание
монеты

10 стотинок 1974 года Болгария

- Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



Трещина на монете,
выпуклая. Причина -
трещина на штампе.

Описание
монеты

1 фунт 1990 года Бельгия

- Фото Аверс



Фото Реверс



Вид брака



Выступ на кадыке.
Причина - износ
штемпея, разрушение
штемпея.

Всем Спасибо за внимание!!!!))))