





## ДОКЛАД

по проведению текущего ремонта в 12 роте факультета  
(штурманско-гидрографического и вооружения  
надводных кораблей) в ВГ-18  
(территория ВВМУ им. М. В. Фрунзе)





# Ситуационная схема военного городка №18 (наб. Лейтенант Шмидта д. 17)




Номер здания	Название здания	Номер здания	Название здания
1	Главный корпус	10	Переходный корпус
2	Библиотечный корпус	11	Спортивный корпус
3	Столовый корпус	12	Гаражный корпус
4	Почтовый корпус	13	Медицинский корпус
5	Артиллерийский корпус	14	УТС
6	Противолодочный корпус	15	Бассейн
7	Шкиперский корпус	16	Академический корпус
8	Средний корпус	17	Котельный корпус
9	Соединительный корпус	18	Хозяйственный корпус



**Устранение замечаний, полученных в ходе обхода ротного расположения от начальника факультета (штурманско-гидрографического и вооружения надводных кораблей)**



# РЕМОНТ (ЗАМЕНА ДВЕРИ) (ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРПУС, 2 ЭТАЖ)



было



стало



# РЕМОНТ (ЗАМЕНА ДВЕРИ) (ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРПУС, 2 ЭТАЖ)



было



стало



## РЕМОНТ (ЗАМЕНА ДВЕРИ) (ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРПУС, 2 ЭТАЖ)



6

В целях устранения замечания и текущего ремонта в спальном помещении №4 12 роты факультета (штурманско-гидрографического и вооружения надводных кораблей) на 2 этаже спального корпуса была покрашена и отремонтирована дверь.

Дверь была покрашена и отремонтирована за счет имущества, имеющегося в наличии в ротном расположении.



# РЕМОНТ (УКРАШЕНИЕ СПАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ) (ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРПУС, 2 ЭТАЖ)



было



стало



# РЕМОНТ (УКРАШЕНИЕ СПАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ) (ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРПУС, 2 ЭТАЖ)



было



стало






## РЕМОНТ (УКРАШЕНИЕ СПАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ) (ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРПУС, 2 ЭТАЖ)



9

В целях украшения спального помещения №4 12 роты факультета (штурманско-гидрографического и вооружения надводных кораблей) на 2 этаже спального корпуса были повешены фотографии кораблей с их тактико-техническими характеристиками.



**Доклад окончен**

